



大森向住宅 石綿調査結果（外壁）

<令和3（2021）年度調査>

調査NO	棟	採取箇所	試料名	定性分析（JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法）					
				クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト
1	5号棟	外壁	塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	5号棟	階段室内腰壁 (モルタル金鏝部分)	塗材	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	5号棟増築部	外壁	塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
4	6号棟	外壁	塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	7号棟	外壁	塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
6	7号棟増築部	外壁	塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7	8号棟	外壁	塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
8	ポンプ室 (5号棟西)	外壁	塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

<令和4（2022）年度調査>

調査NO	棟	採取箇所	試料名	定性分析（JIS A 1481-1 偏光顕微鏡法）					
				クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト
1	6号棟	階段室内腰壁 (モルタル金鏝部分)	塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	7号棟	階段室内腰壁 (モルタル金鏝部分)	塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	8号棟	階段室内腰壁 (モルタル金鏝部分)	塗材	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出