土砂災害防止法　土砂災害警戒区域等　市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
大宮・西岨（222－Ｋ－001）	東海市高横須賀町大宮	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2006/8/22	
大田町－２（222－Ｋ－002）	東海市大田町寺下	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2009/8/7	
上畑中切（222－Ｋ－005）	東海市荒尾町上畑	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2010/6/25	
北三宅山－１（222－Ｋ－006）	東海市名和町北三宅山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2010/6/25	
三ツ屋（222－Ｋ－009）	東海市名和町三ツ屋	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2011/12/27	
砂崎（Ⅰ）（222－Ｋ－010）	東海市名和町砂崎	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2011/12/27	
寺下－１（222－Ｋ－011）	東海市大田町寺下	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2011/12/27	
寺下－２（222－Ｋ－012）	東海市大田町寺下	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2011/12/27	
大田町－３（222－Ｋ－013）	東海市大田町寺下	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2011/12/27	
天神下ノ上（222－Ｋ－014）	東海市大田町天神下ノ上	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2011/12/27	
高横須賀町－１（222－Ｋ－015）	東海市大田町天神下ノ上	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2011/12/27	
高横須賀町－２（222－Ｋ－016）	東海市高横須賀町山屋敷	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2011/12/27	
欠脇（222-K-017）	東海市名和町欠ノ脇	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2013/3/22	
山屋敷（222-K-018）	東海市大田町西ノ脇	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2013/3/22	
城山－１（222－Ｋ－019）	東海市大田町城山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2014/3/18	
大田町－４（222－Ｋ－020）	東海市大田町城山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2014/3/18	
大田町－１（222－Ｋ－021）	東海市大田町西ノ脇	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2014/3/18	
庭草（Ⅰ）（222－Ｋ－022）	東海市高横須賀町庭草	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2014/3/18	
庭草－１（222－Ｋ－023）	東海市高横須賀町庭草	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2014/3/18	
庭草（Ⅱ）（222－Ｋ－024）	東海市高横須賀町庭草	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2014/3/18	
広脇Ａ（222－Ｋ－025）	東海市高横須賀町広脇	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2014/3/18	
広脇Ｂ（222－Ｋ－026）	東海市高横須賀町広脇	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2014/3/18	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
北人鎌(Ⅱ)A (222－K－027)	東海市高横須賀町北人鎌	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2014/3/18	
北人鎌(Ⅱ)B (222－K－028)	東海市高横須賀町北人鎌	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2014/3/18	
石田 (222－K－029)	東海市名和町石田	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
石田町－1 (222－K－030)	東海市名和町石田	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
南玄蕃－1 (222－K－031)	東海市名和町南玄蕃	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
西中嶺 (222－K－032)	東海市名和町西中嶺	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
中屋敷 (222－K－033)	東海市名和町中屋敷	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
浜須賀・中屋敷 (222－K－034)	東海市名和町浜須賀	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
西丸山A (222－K－035)	東海市荒尾町西丸山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
西丸山B (222－K－036)	東海市荒尾町西丸山	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
樹木 (222－K－037)	東海市大田町樹木	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
北鹿持A (222－K－038)	東海市加木屋町北鹿持	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
北鹿持B (222－K－039)	東海市加木屋町北鹿持	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
陀々法師 (222－K－040)	東海市加木屋町陀々法師	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
砂崎(Ⅱ)A (222－K－041)	東海市名和町砂崎	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
新長口 (222－K－043)	東海市富木島町新長口	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
三ツ屋－1 (222－K－044)	東海市名和町三ツ屋	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
名和町－5 (222－K－045)	東海市名和町関東山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
加木屋町－4 (222－K－048)	東海市加木屋町西御門	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
新石根－1 (222－K－049)	東海市富木島町新石根	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
東三宅山 (222－K－050)	東海市名和町東三宅山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
西長口 (222－K－051)	東海市富木島町西長口	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
瀬戸山 （222－Ｋ－052）	東海市大田町瀬戸山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
城之腰 （222－Ｋ－053）	東海市大田町城之腰	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
奥平地－１ （222－Ｋ－054）	東海市名和町奥平地	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
荒尾町－2A （222－Ｋ－055）	東海市荒尾町御幣土	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
荒尾町－2B （222－Ｋ－056）	東海市荒尾町御幣土	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
山之脇－３ （222－Ｋ－057）	東海市加木屋町山之脇	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
唐山－１ （222－Ｋ－058）	東海市加木屋町唐山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
竹ヶ谷－２ （222－Ｋ－060）	東海市加木屋町社山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
与五八－１ （222－Ｋ－061）	東海市大田町清水脇	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
西御嶽－3A （222－Ｋ－062）	東海市加木屋町西御嶽	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
西御嶽－3B （222－Ｋ－063）	東海市加木屋町西御嶽	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2017/6/30	
砂崎（Ⅱ）B （222－Ｋ－042－１）	東海市名和町砂崎	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2019/8/23	再指定
下畑－２ （222－Ｋ－004－１）	東海市荒尾町下畑	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2020/3/17	再指定
下畑-1 （222-K-003-1）	東海市荒尾町中切	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	再指定
西ノ脇 （222-K-008-1）	東海市高横須賀町坂下	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	再指定
北三宅山-2 （222-K-064）	東海市名和町北三宅山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
木下シ-1 （222-K-065）	東海市荒尾町木下シ	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
蜂ケ尻-1 （222-K-066）	東海市荒尾町蜂ケ尻	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
寺前-1 （222-K-067）	東海市荒尾町寺前	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
東大堀-1 （222-K-068）	東海市加木屋町東大堀	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
蜂ケ尻-2 （222-K-069）	東海市荒尾町蜂ケ尻	急傾斜地の崩壊	○	×	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
上桐ノ木-2 （222-K-070）	東海市荒尾町上桐ノ木	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
社山-3 (222-K-071)	東海市加木屋町社山	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
西御嶽-4 (222-K-072)	東海市加木屋町西御嶽	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
西御嶽-5 (222-K-073)	東海市加木屋町西御嶽	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
鎌吉良根-1 (222-K-074)	東海市加木屋町鎌吉良根	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
八幡南-1 (222-K-075)	東海市富木島町八幡南	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
八幡南-2 (222-K-076)	東海市富木島町八幡南	急傾斜地の崩壊	○	○	東海市	知多建設事務所	2023/6/20	
計72箇所								