## 前回部会(平成26年6月6日)等における指摘事項

番号	指摘事項	都市計画決定権者・事業者の考え方
1	準備書 268 ページの環境大気調査結	県内のダイオキシン類大気環境調査結果(別紙1参照)を見ると、県内全域において冬
	果(ダイオキシン類)について、冬季の	季の値は他の季節に比べて高い傾向があります(冬季に最大値となった地点は全 37 地点
	値が高い理由を説明されたい。	中 30 地点)。
		これは、冬季には晴れる日が多く、風の弱い夜間から朝にかけて放射冷却により地上の
		熱が奪われ、地上付近の気温が上空の気温より低くなる逆転層が出現します。上空の気温
		が高いと上空に蓋をされたような(空気の対流が起こりにくい)状態になって、大気汚染
		物質が拡散されず滞留し、高濃度になると考えられます。
		ダイオキシン類の現地調査期間中の事業実施範囲における逆転層の出現頻度(準備書
		303ページ参照)を見ても、冬季は他の季節に比べて逆転層の出現頻度が高くなっていま
		す。
2	水害対策として、現地盤を1m嵩上げ	事業実施予定地は、東浦町の洪水ハザードマップで概ね 0.1m~1.0mの浸水想定区域と
	するとのことだが、1mで十分とした理	されています (別紙2参照)。
	由を示されたい。	また、平成 12 年の東海豪雨では、既存施設において 0.5mほど浸水しました。
		これらのことから、事業実施区域の現地盤を 1.0m嵩上げすることとしました。
3	溶融スラグから有害物質が溶出する	他自治体では、溶融スラグのJIS規格を取得しており、有害物質の溶出が問題となっ
	ことがないか説明されたい。	た事例は聞いておりません。
		溶融スラグの再資源化に当たっては、有害物質の溶出試験を実施し、JISの溶出基準
		に適合することを確認することから、有害物質の溶出はほとんどないと考えています。

## 県内のダイオキシン類大気環境調査結果(平成24年度)

(環境基準 年間平均値 0.6 pg-TEQ/m3以下)

D	<b>-</b>	調査測定地点		(環境基準 年间平均値 0.6 pg-1Ei 調査結果(pg-TEQ/m³)						
区域	番号	地点名称	所在地	春季	夏季	秋季	冬季	平均値	調査機関	
П	1	上下水道局北営業所	名古屋市北区田幡二丁目4-5	0. 028	0. 021	0. 027	0. 035	0. 028		
	2	瑞穂保健所	名古屋市瑞穂区田辺通3丁目45-2	0. 022	0. 015	0. 025	0. 034	0. 024		
	3	港陽測定局	名古屋市港区港陽一丁目1-65	0. 046	0. 020	0. 050	0. 079	0. 049	名古屋市	
名	4	守山保健所	名古屋市守山区小幡一丁目3-1	0. 022	0. 018	0. 032	0. 030	0. 026		
古屋	5	東海市立名和小学校	東海市名和町山東10	0. 020	0. 026	0. 056	0. 072	0. 044		
区域	6	東海市役所	東海市中央町1-1	0. 023	0. 016	0. 036	0. 042	0. 029	東海市	
	7	東海市立文化センター	東海市横須賀町狐塚11	0. 030	0. 018	0. 044	0. 051	0. 036		
	8	八幡東測定局	知多市八幡字鍋山65	0. 017	0. 012	0. 022	0. 043	0. 024		
	9	大興寺測定局	知多市大興寺字里297-2	0. 018	0. 013	0. 016	0. 026	0. 018	知多市	
	10	豊橋市役所	豊橋市今橋町1	0. 011	0. 0074	0. 0083	0. 027	0. 013		
東三河	11	大崎校区市民館	豊橋市大崎町字柿ノ木16	0. 016	0. 017	0. 014	0. 026	0. 018	豊橋市	
河区域	12	二川地区市民館	豊橋市大岩町字東郷内111-1	0. 016	0. 011	0. 014	0. 016	0. 014		
坝	13	豊川市立桜町小学校	豊川市桜町2-7-45	0. 014	0. 011	0. 011	0. 033	0. 017	豊川市	
	14	津島市埋田町	津島市埋田町2-123-1	0. 038	0. 021	0. 035	0. 054	0. 037		
尾張区	15	稲沢市役所	稲沢市稲府町1	0. 035	0. 023	0. 056	0. 057	0. 043	愛知県	
域	16	あま市伊福小学校	あま市七宝町伊福河原28	0. 031	0. 020	0. 066	0. 077	0. 049		
	17	出川保育園	春日井市出川町3-8-2	0. 014	0. 016	0. 097	0. 037	0. 041	+	
	18	勝川南部学習等供用施設	春日井市勝川町3-17	0. 018	0. 018	0. 039	0. 024	0. 025	春日井市	
内	19	豊田市南部大気測定局	豊田市竹元町南細畔3	0. 020	0. 0089	0. 031	0. 027	0. 022	* 豊田市	
陸区	20	豊田市藤岡支所	豊田市藤岡飯野町田中245	0. 0089	0. 0065	0. 0064	0. 0089	0. 0077		
域	21	小牧高校	小牧市小牧1-321	0. 023	0. 025	0. 056	0. 025	0. 032	愛知県	
	22	知立市役所	知立市広見3-1	-	0. 012	-	0. 031	0. 022	知立市	
	23	東郷町春木	東郷町春木字申下1335-1	0. 013	0. 011	0. 024	0. 046	0. 024	愛知県	
	24	半田市東洋町	半田市東洋町1-3-6	0. 018	0. 013	0. 026	0. 043	0. 025	愛知県	
	25	半田市立花園小学校	半田市花園町3-5-1	0. 024	0. 016	0. 023	0. 012	0. 019	半田市	
	26	碧南市保健センター	碧南市天王町1-70	0. 044	0. 021	0. 037	0. 042	0. 036	碧南市	
	27	刈谷市寿町	刈谷市寿町1-409	0. 018	0. 017	0. 023	0. 051	0. 027	愛知県	
区域	28	大府市役所	大府市中央町5-70	0. 023	0. 013	0. 044	0. 049	0. 032	大府市	
	29	オアシスセンター	阿久比町大字卯坂字丸の内85	0. 025	0. 012	0. 021	0. 043	0. 025	阿久比町	
	30	東浦町役場	東浦町大字緒川字政所20	0. 020	0. 012	0. 025	0. 054	0. 028	東浦町	
	31	武豊町役場	武豊町字長尾山2	0. 022	0. 014	0. 014	0. 029	0. 020	武豊町	
	32	岡崎市総合検査センター	岡崎市美合町五本松68-1	0. 012	0. 0065	0. 0078	0. 028	0. 014		
_	33	岡崎市大平大気測定局	岡崎市大平町二の沢67	0. 015	0. 0089	0. 011	0. 027	0. 015	岡崎市	
その他	34	岡崎市地域文化広場	岡崎市岡町鳥居戸1-1	0. 011	0. 011	0. 0086	0. 020	0. 013		
他区域	35	安城農林高校	安城市池浦町茶筅木1	0. 013	0. 0093	0. 015	0. 035	0. 018		
	36	愛厚ホーム西尾苑	西尾市八ツ面町蔵屋敷99	0. 018	0. 0086	0. 016	0. 039	0. 020	愛知県	
	37	愛知県東三河総局新城設楽振興事務所	新城市字石名号20-1	0. 020	0. 014	0. 014	0. 025	0. 018		

注)表中の網掛部は、地点ごとの最大値を示す。

調査時期	調査時期調査年月日		調査年月日	
春季	平成24年5月16日~5月23日	秋季	平成24年10月24日~10月31日	
夏季	平成24年8月1日~8月8日	冬季	平成25年1月16日~1月23日	

<sup>※</sup> 守山保健所については、秋季調査を平成24年11月15日~11月22日に実施。 出川保育園及び勝川南部学習等供用施設については、春季調査を平成24年6月21日~6月28日に実施。







この地図は、平成12年9月に起こった東海豪雨と同規模の大雨(100年に1度降ると予想される大雨)によって東浦町に流れる河川が増水し、溢れたり、堤防が壊れたりした場合の浸水範囲と浸水の深さ、及び、避難場所などを示したものです。 水害の恐れがある時には、この地図に示した区域以外のところも、排水路のはん蓋などによって浸水することがありますので、注照してください。

凡例	
0	役場
0	消防署
0	第1次避難所
0	第2次避難所
0	福祉避難所
•	水位表示板
**************************************	同報無線
-	鉄道
_	主要道路
	河川
_	市町村界
	過去の浸水域
	急傾斜地崩壞危険箇所
	ポンプ場
000	排水機場(農業用)

