

## 土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
南口-1 (230-K-001)	日進市岩崎町北高上	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H18.9.26	
高松-2 (230-K-002)	日進市折戸町高松	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H18.9.26	
竹ノ山-3A (230-K-003)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
竹ノ山-3B (230-K-004)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
竹ノ山ⅡA (230-K-005)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	×	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
竹ノ山ⅡB (230-K-006)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
竹ノ山ⅡC (230-K-007)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
竹ノ山ⅡD (230-K-008)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
竹ノ山ⅡE (230-K-009)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
竹ノ山-8A (230-K-010)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
竹ノ山-8B (230-K-011)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
竹田-1 (230-K-012)	日進市岩崎町竹田	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
元井ゲ-1 (230-K-013)	日進市岩崎町竹田	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
元井ゲB (230-K-014)	日進市岩崎町元井ゲ	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
元井ゲA (230-K-015)	日進市岩崎町元井ゲ	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H25.3.22	
茶園 (230-K-016)	日進市浅田町茶園	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H28.3.25	
平子-1 (230-K-017)	日進市浅田町平子二丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H28.3.25	
南ヶ丘三丁目-1 (230-K-018)	日進市南ヶ丘三丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H28.3.25	
南ヶ丘三丁目 (230-K-019)	日進市南ヶ丘三丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H28.3.25	
五色園4丁目-1 (230-K-021)	日進市北新町惣助西	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H28.3.25	
竹ノ山Ⅰ (230-K-022)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
竹ノ山-2 (230-K-023)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
神明(I) (230-K-024)	日進市岩崎町神明	急傾斜地の崩壊	○	×	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
岩崎市場A (230-K-025)	日進市岩崎町市場	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
岩崎市場B (230-K-026)	日進市岩崎町市場	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
岩崎市場C (230-K-027)	日進市岩崎町市場	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
小林A (230-K-028)	日進市岩崎町小林	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
小林B (230-K-029)	日進市岩崎町小林	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
南山-1 (230-K-030)	日進市米野木町南山	急傾斜地の崩壊	○	×	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
阿良池-3 (230-K-032)	日進市岩崎町阿良池	急傾斜地の崩壊	○	×	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
四ツ池-1 (230-K-033)	日進市岩崎町四ツ池	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
六坊-2 (230-K-034)	日進市岩崎町六坊	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
神明-3 (230-K-035)	日進市岩崎町神明	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
市場-1 (230-K-036)	日進市岩崎町市場	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
阿良池-6 (230-K-037)	日進市岩崎町阿良池	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
竹ノ山-10 (230-K-038)	日進市岩崎町竹ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
三ヶ峰-6 (230-K-039)	日進市米野木町三ヶ峰	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
三ヶ峰-9 (230-K-040)	日進市米野木町三ヶ峰	急傾斜地の崩壊	○	○	日進市	尾張建設事務所	H30.3.9	
南ヶ丘1丁目-1 (230-K-020-1)	日進市南ヶ丘一丁目	急傾斜地の崩壊	○	×	日進市	尾張建設事務所	H30.9.14	再指定
計39箇所								