

報告等 年月日	所在地	報告者等 (報告当時の名称)	区分	超過項目		報告時最大汚染状況				措置の種類	措置状況
				土壌(注1)	地下水	項目 (注2)	最大濃度 (注3)	基準 (注3)	倍率		
R7.4.11	丹羽郡大口町	ヤマザキマザックキャピタル(株)	法4条2項	カドミウム、砒素、ふっ素、ほう素		土 砒素	0.053	0.01	5.3	掘削除去	措置完了
R7.5.2	田原市	トヨタ自動車(株)	法3条	ふっ素、ほう素	ふっ素、ほう素	土 ほう素	3.9	1	3.9	掘削除去	措置中
R7.5.19	長久手市	日東工業(株)	法3条	クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、ふっ素	1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン	土 トリクロロエチレン	10	0.01	1000	掘削除去 原位置浄化	措置中
R7.6.6	知多市	出光興産(株)	法4条2項	鉛(含)、ふっ素、ふっ素(含)		土 ふっ素	5.6	0.8	7	—	措置不要
R7.8.7	日進市	学校法人愛知学院	法4条2項	砒素		土 砒素	0.015	0.01	1.5	掘削除去	措置完了
R7.9.5	小牧市	日本碍子(株)	法4条2項	砒素		土 砒素	0.051	0.01	5.1	掘削除去	措置中
R7.9.30	丹羽郡大口町	(株)パロマ	法3条	鉛(含)、ふっ素		土 ふっ素	2.8	0.8	3.5	掘削除去、舗装	措置中
R7.10.20	刈谷市	協豊金属工業(株)	法4条2項	鉛(含)、ふっ素		土 鉛(含)	770	150	5.1	掘削除去	措置中
R7.10.30	丹羽郡大口町	Gホールディングス(株)	条40条	ふっ素		土 ふっ素	1	0.8	1.3	掘削除去	措置完了
R7.11.18	碧南市	旭オイル(株)	条39条2項		ベンゼン	水 ベンゼン	0.075	0.01	7.5	原位置浄化	措置中
R7.11.21	知多郡美浜町	日本郵政(株)	条39条2項	ほう素		土 ほう素	1.7	1	1.7	掘削除去	措置完了
R7.12.25	知多市	出光興産(株)	法4条2項	鉛(含)、砒素、ふっ素		土 砒素	0.12	0.01	12	地下水モニタリング 舗装	措置中
R8.1.21	海部郡飛鳥村	三菱重工業(株)	法3条	ふっ素、砒素	ふっ素	土 砒素	0.073	0.01	7.3	—	措置不要
R8.1.26	①犬山市 ②丹羽郡扶桑町	村田機械(株)	法3条	ふっ素		土 ふっ素	2.4	0.8	3.0	掘削除去	措置中
R8.2.2	刈谷市	トヨタ車体(株)	法4条2項	鉛、鉛(含)		土 鉛	0.18	0.01	18	掘削除去	措置中
R8.2.26	知多市	出光興産(株)	自主 (法令外)		ふっ素	水 ふっ素	1.8	0.8	2.3	掘削除去、舗装	措置中
R8.3.5	知多市	知多市	法14条	六価クロム(含)、鉛(含)、ふっ素、ふっ素(含)		土 鉛(含)	730	150	4.9	—	措置不要
R8.3.5	みよし市	トヨタ自動車(株)	法3条	ふっ素		土 ふっ素	1	0.8	1.3	舗装 検討中	措置中
R8.3.6	知多郡美浜町	(株)ツネミ	条39条2項	鉛		土 鉛	0.011	0.01	1.1	掘削除去	措置中
R8.3.26	海部郡飛鳥村	共英製鋼(株)	条40条	カドミウム(含)、鉛(含)、砒素、ふっ素、ほう素	砒素、ふっ素、ほう素	土 砒素	0.085	0.01	8.5	舗装 検討中	措置中
R8.3.27	小牧市	土地所有者	法3条	ふっ素		土 ふっ素	1.9	0.8	2.4	地下水モニタリング	措置中

注1: 超過項目の土壌については、特に記載がない場合は溶出量基準超過を、(含)と記載がある場合は含有量基準超過を表す。  
注2: 「土」は特に記載がない場合は土壌溶出量基準超過、(含)と記載がある場合は土壌含有量超過、「水」は地下水基準超過を表す。  
注3: 最高濃度及び基準の単位について、土壌溶出量及び地下水はmg/L、土壌含有量はmg/kgである。