

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
長田脇 (224-K-001)	知多市佐布里字長田脇	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H19.2.27
鳳巢田 (224-K-002)	知多市佐布里字鳳巢田	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H19.2.27
鳳巢田1 (224-K-003)	知多市佐布里字鳳巢田	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H19.2.27
長浦3丁目 (224-K-004)	知多市長浦3丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H20.3.18
長浦3丁目1 (224-K-005)	知多市長浦3丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H20.3.18
山之腰-1 (224-K-006)	知多市日長字山之腰	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H20.3.18
山之腰-2 (224-K-007)	知多市日長字山之腰	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H20.3.18
山之腰-3 (224-K-008)	知多市日長字山之腰	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H20.3.18
山之腰-4 (224-K-009)	知多市日長字山之腰	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H20.3.18
観音脇(Ⅱ)-1 (224-K-010)	知多市八幡字観音脇	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
観音脇(Ⅱ)-2 (224-K-011)	知多市八幡字観音脇	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
観音脇(Ⅱ)-3 (224-K-012)	知多市八幡字観音脇	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
東屋敷-1 (224-K-013)	知多市新知字北惣作	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
東屋敷-2 (224-K-014)	知多市新知字東屋敷	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
東屋敷-3 (224-K-015)	知多市新知字東屋敷	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
観音脇(Ⅰ)-1 (224-K-016)	知多市八幡新町1丁目	急傾斜地の崩壊	○	×	知多建設事務所	H21.8.7
観音脇(Ⅰ)-2 (224-K-017)	知多市八幡字観音脇	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
観音脇(Ⅰ)-3 (224-K-018)	知多市八幡字観音脇	急傾斜地の崩壊	○	×	知多建設事務所	H21.8.7
計18箇所						