

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
北沢-1 (214-K-001)	蒲郡市金平町北沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
北沢-2 (214-K-002)	蒲郡市金平町北沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
開戸-1 (214-K-003)	蒲郡市金平町開戸	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
開戸 (214-K-004)	蒲郡市金平町開戸	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
蒲郡市-4 (214-K-005)	蒲郡市金平町寺中	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
一の沢(天神川第2支川) (214-D-001)	蒲郡市金平町一の沢	土石流	○	×	東三河建設事務所	H18.9.26
寺中川(右支川) (214-D-002)	蒲郡市金平町寺中	土石流	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
寺中川(中央支川) (214-D-003)	蒲郡市金平町寺中	土石流	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
寺中川(左支川) (214-D-004)	蒲郡市金平町寺中	土石流	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
岡(Ⅱ)-1 (214-K-005)	蒲郡市鹿島町岡	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
岡(Ⅱ)-2 (214-K-006)	蒲郡市鹿島町岡	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
岡(Ⅱ)-3 (214-K-007)	蒲郡市鹿島町岡	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
岡(Ⅱ)-4 (214-K-008)	蒲郡市鹿島町岡	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
大廻 (214-K-009)	蒲郡市金平町大廻	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
牛転-1 (214-K-010)	蒲郡市金平町牛転	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
陳ノ山(Ⅱ) (214-K-011)	蒲郡市豊岡町陳ノ山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
三谷町東三丁目-1-1 (214-K-012)	蒲郡市三谷町東三丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
三谷町東三丁目-1-2 (214-K-013)	蒲郡市三谷町東三丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
上星越-1 (214-K-014)	蒲郡市三谷町上星越	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
山ノ沢(Ⅰ) (214-K-015)	蒲郡市大塚町山ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
産子山-1 (214-K-016)	蒲郡市大塚町西島	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
仲迫-1 (214-K-018)	蒲郡市西迫町仲迫	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
仲迫-2 (214-K-019)	蒲郡市西迫町本郷	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
仲迫-3 (214-K-020)	蒲郡市西迫町本郷	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
仲迫-4 (214-K-021)	蒲郡市西迫町本郷	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
仲迫-5 (214-K-022)	蒲郡市西迫町本郷	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
仲迫-6 (214-K-023)	蒲郡市西迫町仲迫	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
仲迫-7 (214-K-024)	蒲郡市西迫町本郷	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
内山 (214-K-025)	蒲郡市竹谷町神田	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
作間-1 (214-K-026)	蒲郡市竹谷町作間	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
作間-2 (214-K-027)	蒲郡市竹谷町作間	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
作間-3 (214-K-028)	蒲郡市竹谷町内山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
松田 (214-K-029)	蒲郡市竹谷町松田	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
松田-1 (214-K-030)	蒲郡市竹谷町松田	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
今御堂 (214-K-031)	蒲郡市竹谷町今御堂	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
日坂野 (214-K-032)	蒲郡市竹谷町日坂野	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
星越 (214-K-033)	蒲郡市大塚町星越	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
山ノ沢(Ⅲ)-1 (214-K-034)	蒲郡市大塚町山ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
山ノ沢(Ⅲ)-2 (214-K-035)	蒲郡市大塚町山ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
山ノ沢(Ⅱ) (214-K-036)	蒲郡市大塚町山ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	×	東三河建設事務所	H21.2.27
山ノ沢 (214-K-037)	蒲郡市大塚町山ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
南山-1-1 (214-K-038)	蒲郡市三谷町南山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
南山-1-2 (214-K-039)	蒲郡市三谷町正迫	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
南山-1-3 (214-K-040)	蒲郡市三谷町南山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
南山-2-1 (214-K-041)	蒲郡市三谷町南山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
南山-2-2 (214-K-042)	蒲郡市三谷町南山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
貧乏山沢 (214-D-005)	蒲郡市西迫町本郷	土石流	○	×	東三河建設事務所	H21.2.27
仲迫沢 (214-D-006)	蒲郡市西迫町貧乏山	土石流	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
計48箇所						