

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
大岩 (501 - K - 001)	額田郡幸田町逆川大岩	急傾斜地の崩壊			西三河建設事務所	H19.5.25
大坪() (501 - K - 002)	額田郡幸田町逆川大坪	急傾斜地の崩壊			西三河建設事務所	H19.5.25
大岩洞 (501 - D - 001)	額田郡幸田町逆川大岩	土石流		×	西三河建設事務所	H19.5.25
大岩沢 (501 - D - 002)	額田郡幸田町逆川大岩	土石流			西三河建設事務所	H19.5.25
大岩谷 (501 - D - 003)	額田郡幸田町逆川大岩	土石流			西三河建設事務所	H19.5.25
大坪3の沢 (501 - D - 004)	額田郡幸田町逆川大坪	土石流			西三河建設事務所	H19.5.25
大坪2の沢 (501 - D - 005)	額田郡幸田町逆川大坪	土石流			西三河建設事務所	H19.5.25
大坪1の沢 (501 - D - 006)	額田郡幸田町逆川大坪	土石流		×	西三河建設事務所	H19.5.25
拾石川第5支川 (501 - D - 007)	額田郡幸田町逆川大坪	土石流			西三河建設事務所	H19.5.25
上海戸谷 (501 - D - 008)	額田郡幸田町逆川上海戸	土石流		×	西三河建設事務所	H19.5.25
大クゴ谷 (501 - D - 009)	額田郡幸田町逆川大クゴ	土石流			西三河建設事務所	H19.5.25
前ヶ沢第1 (501 - D - 010)	額田郡幸田町逆川前ヶ沢	土石流			西三河建設事務所	H19.5.25
前ヶ沢第2 (501 - D - 011)	額田郡幸田町逆川前ヶ沢	土石流			西三河建設事務所	H19.5.25
山ノ入 (501 - K - 003)	額田郡幸田町大字深溝字山ノ入	急傾斜地の崩壊			西三河建設事務所	H20.3.18
西折ヶ谷 (501 - K - 004)	額田郡幸田町大字深溝字西折ヶ谷	急傾斜地の崩壊			西三河建設事務所	H20.3.18
中々川第1支川 (501 - D - 012)	額田郡幸田町大字深溝字山ノ入	土石流		×	西三河建設事務所	H20.3.18
計16箇所						