

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
上松山町二丁目-5-1 (204-K-001)	瀬戸市上松山町二丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H18.9.26
上松山町二丁目-5-2 (204-K-002)	瀬戸市上松山町二丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H18.9.26
上松山町一丁目-1-1 (204-K-003)	瀬戸市上松山町一丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H18.9.26
上松山町一丁目-1-2 (204-K-004)	瀬戸市上松山町一丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H18.9.26
下陣屋町-1 (204-K-005)	瀬戸市下陣屋町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H18.9.26
城ヶ根町-1-1 (204-K-006)	瀬戸市城ヶ根町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H18.9.26
城ヶ根町-1-2 (204-K-007)	瀬戸市城ヶ根町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H18.9.26
瀬戸市坊金町-1-1 (204-K-008)	瀬戸市坊金町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H18.9.26
瀬戸市坊金町-1-2 (204-K-009)	瀬戸市坊金町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H18.9.26
水北町 (204-K-010)	瀬戸市水北町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H19.8.28
水北町-10 (204-K-011)	瀬戸市水北町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H19.8.28
下陣屋町Ⅱ (204-K-012)	瀬戸市下陣屋町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H19.8.28
下陣屋町-2 (204-K-013)	瀬戸市下陣屋町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H19.8.28
三沢町-1 (204-K-014)	瀬戸市三沢町1丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H19.8.28
三沢町1丁目-2 (204-K-015)	瀬戸市三沢町1丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H19.8.28
八王子町 (204-K-016)	瀬戸市八王子町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H19.8.28
八王子町-2A (204-K-017)	瀬戸市八王子町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H19.8.28
八王子町-2B (204-K-018)	瀬戸市八王子町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H19.8.28
水北洞 (204-D-001)	瀬戸市水北町	土石流	○	○	尾張建設事務所	H19.8.28
曾野町(Ⅰ)A (204-K-019)	瀬戸市曾野町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
曾野町(Ⅰ)B (204-K-020)	瀬戸市曾野町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
曾野町-17 (204-K-021)	瀬戸市曾野町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
曾野町Ⅱ (204-K-022)	瀬戸市曾野町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
曾野町-13 (204-K-023)	瀬戸市曾野町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
曾野町ⅠA (204-K-024)	瀬戸市曾野町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
曾野町ⅠB (204-K-025)	瀬戸市曾野町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
曾野町-15 (204-K-026)	瀬戸市曾野町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
赤津町-1 (204-K-027)	瀬戸市赤津町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
長谷口町-1 (204-K-028)	瀬戸市長谷口町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
名鉄白坂バス停北 (204-K-029)	瀬戸市白坂町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
白坂町-6 (204-K-030)	瀬戸市白坂町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
白坂町-1 (204-K-031)	瀬戸市白坂町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
白坂町-3 (204-K-032)	瀬戸市白坂町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
白坂町-2 (204-K-033)	瀬戸市白坂町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
白坂町-4 (204-K-034)	瀬戸市白坂町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
白坂町-5A (204-K-035)	瀬戸市白坂町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
白坂町-5B (204-K-036)	瀬戸市白坂町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
中畑町A (204-K-037)	瀬戸市鳳山町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
中畑町B (204-K-038)	瀬戸市鳳山町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
太子町 (204-K-039)	瀬戸市太子町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
塩草町-2 (204-K-040)	瀬戸市川合町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
塩草町-3 (204-K-041)	瀬戸市塩草町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
塩草町-1 (204-K-042)	瀬戸市塩草町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
西山路町-2 (204-K-043)	瀬戸市西山路町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
西山路町-3 (204-K-044)	瀬戸市西山路町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
産砂川 (204-D-002)	瀬戸市曾野町	土石流	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
山千川 (204-D-003)	瀬戸市曾野町	土石流	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
八王子沢 (204-D-004)	瀬戸市長谷口町	土石流	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
尋所洞 (204-D-005)	瀬戸市白坂町	土石流	○	×	尾張建設事務所	H21.3.17
西山路沢(右支川) (204-D-006)	瀬戸市西山路町	土石流	○	×	尾張建設事務所	H21.3.17
西山路沢(左支川) (204-D-007)	瀬戸市西山路町	土石流	○	×	尾張建設事務所	H21.3.17
西山路洞 (204-D-008)	瀬戸市西山路町	土石流	○	×	尾張建設事務所	H21.3.17
中山路川 (204-D-009)	瀬戸市東山路町	土石流	○	○	尾張建設事務所	H21.3.17
計53箇所						