

## 土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
青海町1丁目1 (216-K-001)	常滑市青海町1丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H19.2.27
神明町1丁目1 (216-K-002)	常滑市神明町1丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H19.2.27
樽水町4丁目 (216-K-003)	常滑市樽水町4丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H19.2.27
栄町6丁目-1 (216-K-004)	常滑市栄町6丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H20.3.18
栄町6丁目-2 (216-K-005)	常滑市栄町6丁目	急傾斜地の崩壊	○	×	知多建設事務所	H20.3.18
栄町6丁目-3 (216-K-006)	常滑市栄町6丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H20.3.18
瀬木町4丁目-1 (216-K-007)	常滑市瀬木町4丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
瀬木町4丁目-2 (216-K-008)	常滑市瀬木町4丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
奥栄町2丁目I-1 (216-K-009)	常滑市奥栄町2丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
奥栄町2丁目I-2 (216-K-010)	常滑市奥栄町2丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
奥栄町2丁目I-3 (216-K-011)	常滑市奥栄町2丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	知多建設事務所	H21.8.7
計11箇所						