

## 土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
狭石-1 (601-K-001)	豊川市赤坂町狭石	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.3.17
東山-1(1) (207-K-001)	豊川市御油町東山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
東山-1(2) (207-K-002)	豊川市御油町東山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
向山 (207-K-003)	豊川市御油町向山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
向山-1(1) (207-K-004)	豊川市御油町向山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
向山-1(2) (207-K-005)	豊川市御油町向山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
東山-2 (207-K-006)	豊川市御油町東山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
東沢 (207-K-007)	豊川市御油町東沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
長谷山(Ⅱ)-1 (207-K-008)	豊川市御油町長谷山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
長谷山(Ⅱ)-2 (207-K-009)	豊川市御油町長谷山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
長谷沢 (207-D-001)	豊川市御油町長谷	土石流	○	×	東三河建設事務所	H18.9.26
東山 (601-K-002)	豊川市赤坂町東山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
東山沢 (601-D-001)	豊川市赤坂町東山	土石流	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
上近久沢 (601-D-002)	豊川市萩町上近久	土石流	○	○	東三河建設事務所	H18.9.26
猿沢 (604-K-001)	豊川市御津町金野猿沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.10.31
猿沢-1 (604-K-002)	豊川市御津町金野猿沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.10.31
稲場-1 (604-K-003)	豊川市御津町金野稲場	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H18.10.31
熊野川 (604-D-001)	豊川市御津町金野山本	土石流	○	○	東三河建設事務所	H18.10.31
御津川第5支川 (604-D-002)	豊川市御津町金野中畑	土石流	○	○	東三河建設事務所	H18.10.31
御津川第4支川 (604-D-003)	豊川市御津町金野中畑	土石流	○	○	東三河建設事務所	H18.10.31

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
御津川第11支川 (604-D-004)	豊川市御津町金野猿沢	土石流	○	○	東三河建設事務所	H18.10.31
御津川第8支川 (604-D-005)	豊川市御津町金野上野	土石流	○	○	東三河建設事務所	H18.10.31
上野川 (604-D-006)	豊川市御津町金野上野	土石流	○	○	東三河建設事務所	H18.10.31
会下山-1 (601-K-003)	豊川市赤坂町会下山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.8
会下山-2 (601-K-004)	豊川市赤坂町会下山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.8
御城山-3 (601-K-005)	豊川市長沢町御城山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.8
下市 (601-K-006)	豊川市長沢町下市	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.8
向屋敷-1 (601-K-007)	豊川市長沢町向屋敷	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.8
長谷山 (207-K-010)	豊川市御油町長谷山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
栗木山 (207-K-011)	豊川市御油町栗木山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
膳ノ棚-2 (207-K-012)	豊川市御油町西沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
下川原-1 (207-K-013)	豊川市御油町下川原	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
下川原-2 (207-K-014)	豊川市御油町下川原	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
山ノ入-2 (207-K-015)	豊川市国府町山ノ入	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
山ノ入-3 (207-K-016)	豊川市国府町山ノ入	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
山ノ入-4 (207-K-017)	豊川市国府町山ノ入	急傾斜地の崩壊	○	×	東三河建設事務所	H20.1.29
山ノ入-1 (207-K-018)	豊川市国府町山ノ入	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
岡本-1 (207-K-019)	豊川市国府町岡本	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
岡本-4 (207-K-020)	豊川市国府町岡本	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
岡本-2 (207-K-021)	豊川市国府町岡本	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
西沢沢 (207-D-002)	豊川市御油町野山下	土石流	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
音羽川第1支川 (207-D-003)	豊川市国府町山ノ入	土石流	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
音羽川第2支川 (207-D-004)	豊川市国府町山ノ入	土石流	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
コウデ沢 (207-D-005)	豊川市財賀町コウデ	土石流	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
諏訪下沢 (207-D-006)	豊川市平尾町諏訪下	土石流	○	○	東三河建設事務所	H20.1.29
西沢-1 (207-K-022)	豊川市御津町金野西沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
金野-1-1 (207-K-023)	豊川市御津町金野青木	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
金野-1-2 (207-K-024)	豊川市御津町金野青木	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
金野-1-3 (207-K-025)	豊川市御津町金野青木	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
藤ヶ山-1 (207-K-026)	豊川市御津町金野西沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
青木-1-1 (207-K-027)	豊川市御津町金野青木	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
青木-1-2 (207-K-028)	豊川市御津町金野青木	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
青木 (207-K-029)	豊川市御津町金野青木	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
岩ノ谷二の沢-1 (207-D-007)	豊川市赤坂町狭石	土石流	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
岩ノ谷二の沢-2 (207-D-008)	豊川市赤坂町狭石	土石流	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
岩ノ谷二の沢-3 (207-D-009)	豊川市赤坂町狭石	土石流	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
岩ノ谷二の沢-4 (207-D-010)	豊川市赤坂町狭石	土石流	○	×	東三河建設事務所	H21.2.27
天王川第3支川 (207-D-011)	豊川市赤坂町狭石	土石流	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
天王川第2支川 (207-D-012)	豊川市赤坂町岩ノ谷	土石流	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
天王川第1支川 (207-D-013)	豊川市赤坂町岩ノ谷	土石流	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
岩ノ谷一の沢 (207-D-014)	豊川市赤坂町会下山	土石流	○	×	東三河建設事務所	H21.2.27
御津川第10支川 (207-D-015)	豊川市御津町金野見竹	土石流	○	×	東三河建設事務所	H21.2.27

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
御津川第9支川 (207-D-016)	豊川市御津町金野青木	土石流	○	○	東三河建設事務所	H21.2.27
御津川第1支川 (207-D-017)	豊川市御津町金野足見	土石流	○	×	東三河建設事務所	H21.2.27
忍地 (207-K-030)	豊川市八幡町忍地	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
下藤井-1-1 (207-K-031)	豊川市平尾町下藤井	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
下藤井-1-2 (207-K-032)	豊川市平尾町下藤井	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
横根(Ⅰ) (207-K-033)	豊川市市田町宮田	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
横根(Ⅱ) (207-K-034)	豊川市野口町割池	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
登り沢 (207-K-035)	豊川市御油町一ノ坪	急傾斜地の崩壊	○	×	東三河建設事務所	H22.1.22
栗木山-1 (207-K-036)	豊川市御油町遠見山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
寒若寺(Ⅱ) (207-K-037)	豊川市国府町寒若寺	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
寒若寺(Ⅰ) (207-K-038)	豊川市国府町寒若寺	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
観音寺 (207-K-039)	豊川市御津町金野観音寺	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
石田-1 (207-K-040)	豊川市御津町金野長谷沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
藤久保-1 (207-K-041)	豊川市御津町金野西沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
藤ヶ山-2 (207-K-042)	豊川市御津町金野西沢	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
デンス-1 (207-K-043)	豊川市長沢町御城山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
デンス-2 (207-K-044)	豊川市長沢町御城山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
御城山-1 (207-K-045)	豊川市長沢町御城山	急傾斜地の崩壊	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
登り沢沢-1 (207-D-018)	豊川市御油町登り沢	土石流	○	×	東三河建設事務所	H22.1.22
登り沢沢-2 (207-D-019)	豊川市御油町下り沢	土石流	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
滝ヶ入沢 (207-D-020)	豊川市御油町滝ヶ入	土石流	○	×	東三河建設事務所	H22.1.22
遠見山沢 (207-D-021)	豊川市御油町滝ヶ入	土石流	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
観音寺川 (207-D-022)	豊川市御津町金野観音寺	土石流	○	×	東三河建設事務所	H22.1.22
金野川 (207-D-023)	豊川市御津町金野藤久保	土石流	○	○	東三河建設事務所	H22.1.22
計86箇所						