

(4) 知多建設事務所管内

番号	水系名 沿岸名	河川名 海岸名	位	置	左右 岸別	地 名	延長 (m)	種 別	重要度	選定理由	摘 要 (水防工法)	
1	神戸川	神戸川	0.0k	～	0.7k	左	半田市有楽町(神戸川樋門～昭和橋)	700	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
2	阿久比川	阿久比川	0.0k	～	1.1k	右	半田市瑞穂町～半田市東洋町(下流部)	1,100	堤防断面	A	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
3	阿久比川	阿久比川	0.0k	～	1.1k	左	半田市瑞穂町～半田市東洋町(下流部)	1,100	堤防断面	A	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
4	阿久比川	阿久比川	1.0k+80m	～	1.4k+70m	右	半田市東洋町(江川橋～東雲橋)	390	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
5	阿久比川	阿久比川	1.1k	～	1.5k	右	半田市東洋町(東雲橋下流)	400	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
6	阿久比川	阿久比川	1.5k	～	1.8k	右	半田市東洋町～半田市東本町(東雲橋下流)	300	堤防断面	A	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
7	阿久比川	阿久比川	1.5k	～	1.8k	左	半田市東洋町～半田市東本町(東雲橋下流)	300	堤防断面	A	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
8	阿久比川	阿久比川	4.0k	～	4.7k	右	阿久比町大字植大(矢勝川合流点上流)	700	堤防強度	A	法面不良	(杭打積土のう工)
9	阿久比川	阿久比川	5.8k	～	6.3k	右	阿久比町大字阿久比(殿越川合流点下流)	500	堤防強度	A	法面不良	(杭打積土のう工)
10	阿久比川	阿久比川	6.2k+60m	～	6.2k+90m	左	阿久比町宮津(オアシス大橋下流)	30	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
11	阿久比川	阿久比川	6.4k	～	6.6k+50m	右	阿久比町大字卯坂(殿越川合流点上流)	250	堤防強度	A	法面不良	(杭打積土のう工)
12	阿久比川	阿久比川	6.4k+50m	～	6.6k+20m	左	阿久比町大字卯坂(殿越川合流点上流)	170	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
13	阿久比川	阿久比川	6.6k+60m	～	6.7k+25m	右	阿久比町大字卯坂(殿越川合流点上流)	65	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
14	阿久比川	阿久比川	6.8k	～	6.9k+50m	右	阿久比町大字卯坂(卯之山橋上下流)	150	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
15	阿久比川	阿久比川	6.8k+40m	～	6.8k+90m	右	阿久比町大字卯坂(卯之山橋付近)	50	堤防強度	B	法面不良	(積土のう工)
16	阿久比川	阿久比川	6.9k 7.0k+90m 7.3k+50m	～ ～ ～	7.5k+95m 7.1k+50m 7.5k+50m	左 左 左	阿久比町大字卯坂(福山川合流点下流) 阿久比町大字卯坂(坂部橋下流) 阿久比町大字卯坂(坂部橋下流)	695 (60) (200)	堤防強度 洗掘 洗掘	A B B	法面不良 河床洗掘 河床洗掘	(杭打積土のう工) (木流し工) (木流し工)
17	阿久比川	阿久比川	7.1k	～	7.2k+50m	右	阿久比町大字卯坂(坂部橋下流)	150	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
18	阿久比川	阿久比川	7.3k+50m	～	7.5k+50m	右	阿久比町大字卯坂(坂部橋下流)	200	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
19	阿久比川	阿久比川	7.6k	～	7.8k	左	阿久比町大字卯坂(福山川合流点上流)	200	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
20	阿久比川	阿久比川	7.6k	～	7.8k	右	阿久比町大字卯坂(福山川合流点上流)	200	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
21	阿久比川	阿久比川	9.0k+30m	～	9.0k+50m	右	阿久比町白沢(北の海道橋付近)	20	堤防強度	B	法面不良	(杭打積土のう工)
22	阿久比川	前田川	1.8k	～	2.3k	左	阿久比町大字植大(見立橋上下流)	500	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
23	阿久比川	前田川	1.8k	～	2.3k	右	阿久比町大字矢高(見立橋上下流)	500	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
24	阿久比川	福山川	0.1k	～	0.3k	左	阿久比町福住	200	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
25	須賀川	須賀川	1.2k	～	1.3k+50m	左	東浦町大字藤江(藤江橋～蕨橋)	150	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
26	須賀川	須賀川	1.2k	～	1.3k+50m	右	東浦町大字藤江(藤江橋～蕨橋)	150	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
27	須賀川	須賀川	1.3k+50m 1.5k	～ ～	1.9k 1.8k	左 左	東浦町大字藤江(蕨橋～新仏橋下流) 東浦町大字藤江(一般部)	550 (300)	洗掘 堤防強度	B B	河床洗掘 法面不良	(木流し工) (杭打積土のう工)
28	須賀川	須賀川	1.4k+50m 1.5k	～ ～	1.9k 1.8k	右 右	東浦町大字藤江(蕨橋上流～新仏橋下流) 東浦町大字藤江(一般部)	450 (300)	洗掘 堤防強度	B B	河床洗掘 法面不良	(木流し工) (杭打積土のう工)
29	境川	境川	1.4k+50m	～	1.5k+50m	右	東浦町大字緒川(境川橋下流)	100	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
30	境川	皆瀬川	0.7k	～	1.1k	左	大府市北崎町(夫婦橋上下流)	400	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
31	境川	皆瀬川	0.7k	～	0.7k+80m	右	大府市北崎町(夫婦橋上下流)	80	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
32	境川	皆瀬川	0.9k+50m	～	1.1k+50m	左	大府市北崎町(夫婦橋上下流)	200	堤防強度	B	法面不良	(表層張り工)
33	境川	皆瀬川	1.0k	～	1.0k+50m	右	大府市北崎町(夫婦橋上下流)	50	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
34	境川	皆瀬川	1.4k	～	2.0k	右	大府市北崎町(夫婦橋上下流)	600	堤防高	C	堤防高不足	(杭打積土のう工)
35	境川	皆瀬川	1.9k+20m	～	1.9k+40m	左	大府市北崎町	20	堤防強度	B	法面不良	(杭打積土のう工)
36	境川	砂川	1.2k	～	1.6k+80m	左	大府市横根町(国道155号上流)	480	堤防強度	B	法面不良	(積土のう工)
37	境川	砂川	1.2k	～	1.6k+80m	右	大府市横根町(国道155号上流)	480	堤防強度	B	法面不良	(積土のう工)
38	境川	明神川	0.0k	～	0.0k+10m	左	大府市横根町(境川合流点)	10	堤防断面	B	堤防断面不足 (樋門)	(積土のう工)
39	境川	明神川	0.0k	～	0.0k+10m	右	大府市横根町(境川合流点)	10	堤防断面	B	堤防断面不足 (樋門)	(積土のう工)
40	境川	明神川	0.1k+40m	～	0.1k+70m	右	大府市横根町(瀬戸大府東海線付近)	30	堤防強度	B	法面不良	(積土のう工)
41	境川	五箇村川	1.8k	～	1.8k+50m	左	東浦町大字緒川(境川橋上流)	50	堤防強度	B	法面不良	(杭打積土のう工)
42	境川	五箇村川	3.2k+50m	～	5.4k+50m	右	東浦町大字森岡～大府市横根町	2,200	堤防高	C	堤防高不足	(積土のう工)
43	境川	明德寺川	0.1k+50m	～	0.1k+70m	左	東浦町大字石浜(水門上流)	20	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
44	境川	明德寺川	0.1k+50m	～	0.1k+70m	右	東浦町大字石浜(水門上流)	20	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
45	大田川	大田川	0.7k+20m	～	0.8k+30m	左	東海市大田町(大田橋～名鉄常滑線)	110	堤防高	B	堤防高不足	(積土のう工)
46	大田川	大田川	2.6k+30m	～	4.1k	左	東海市加木屋町(上野橋上流～栄橋)	1,470	堤防強度	B	法面不良	(積土のう工) (杭打積土のう工)
47	大田川	大田川	2.6k+10m	～	4.1k	右	東海市加木屋町(内堀橋上流～栄橋)	1,490	堤防強度	B	法面不良	(積土のう工) (杭打積土のう工)

48	大田川	大田川	2.4k+60m	～	2.5k	右	東海市加木屋町(上野橋上流)	40	堤防強度	B	新堤防	H24築堤護岸
49	大田川	大田川	2.5k+50m	～	2.6k+30m	左	東海市加木屋町(内堀橋上流)	80	堤防強度	B	新堤防	H23築堤護岸
50	大田川	大田川	2.4k+80m	～	2.5k	左	東海市加木屋町(内堀橋下流)	20	堤防強度	B	新堤防	H23築堤護岸
51	大田川	大田川	2.5k+50m	～	2.5k+62m	右	東海市加木屋町(内堀橋)	12	堤防強度	B	新堤防	H24築堤護岸
52	大田川	大田川	2.5k+62m	～	2.6k+10m	右	東海市加木屋町(内堀橋上流)	48	堤防強度	B	新堤防	H25築堤護岸
53	日長川	日長川	2.9k+80m	～	3.9k	左	知多市日長(岡田橋上流)	920	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
54	日長川	日長川	2.9k+80m	～	3.9k	右	知多市日長(岡田橋上流)	920	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
55	日長川	鍛冶屋川	0.0k	～	2.2k	左	知多市日長(日長橋～沢渡橋)	2,200	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
56	日長川	鍛冶屋川	0.0k	～	2.2k	右	知多市日長(日長橋～沢渡橋)	2,200	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
57	日長川	鍛冶屋川	2.1k	～	2.4k	左	知多市日長(沢渡橋上流)	300	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
58	日長川	鍛冶屋川	2.1k	～	2.4k	右	知多市日長(沢渡橋上流)	300	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
59	矢田川	矢田川	4.2k	～	4.2k+30m	左	常滑市矢田	30	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
60	矢田川	矢田川	4.8k	～	4.8k+60m	左	常滑市矢田(青木橋上流)	60	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
61	矢田川	矢田川	4.8k	～	4.8k+60m	右	常滑市矢田(青木橋上流)	60	洗掘	B	河床洗掘	(木流し工)
62	布土川	布土川	0.0k	～	1.5k	左	美浜町大字布土(樋門～上志洞橋)	1,500	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
63	布土川	布土川	0.0k	～	1.5k	右	美浜町大字布土(樋門～上志洞橋)	1,500	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
64	山王川	山王川	0.0k	～	1.4k+50m	左	美浜町奥田(樋門～押六橋)	1,450	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
65	山王川	山王川	0.0k	～	1.4k+50m	右	美浜町奥田(樋門～押六橋)	1,450	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
66	内海川	内海川	0.5k	～	1.1k	左	南知多町大字内海(内海橋～芳庵橋)	600	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
67	内海川	内海川	0.5k	～	1.1k	右	南知多町大字内海(内海橋～芳庵橋)	600	堤防断面	B	堤防断面不足	(積土のう工)
68	信濃川	信濃川	0.4k	～	6.0k	左	知多市八幡(信濃川樋門～法河川上流端)	5,600	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
69	信濃川	信濃川	0.4k	～	6.0k	右	知多市八幡(信濃川樋門～法河川上流端)	5,600	堤防断面	B	堤防断面不足	(杭打積土のう工)
70	信濃川	横須賀新川	0.0k	～	0.0k+50m	左	東海市養父町(信濃川合流点)	50	堤防強度	A	法面不良	(杭打積土のう工)
	計				70	箇所		43,530				