

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
新井一の沢 (563-D-001)	北設楽郡豊根村下黒川	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H18.3.17	
新井沢第4支川 (563-D-002)	北設楽郡豊根村下黒川	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H18.3.17	
新井沢第3支川 (563-D-003)	北設楽郡豊根村下黒川	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H18.3.17	
新井沢第2支川 (563-D-004)	北設楽郡豊根村下黒川	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H18.3.17	
新井沢第1支川 (563-D-005)	北設楽郡豊根村下黒川	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H18.3.17	
新井三の沢 (563-D-006)	北設楽郡豊根村下黒川	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H18.3.17	
新井二の沢 (563-D-007)	北設楽郡豊根村下黒川	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H18.3.17	
新井-2 (563-K-001)	北設楽郡豊根村下黒川新井	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H18.9.26	
新井-3 (563-K-002)	北設楽郡豊根村下黒川新井	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H18.9.26	
胡桃嶋-1-1 (563-K-003)	北設楽郡豊根村下黒川字胡桃嶋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H19.11.20	
胡桃嶋-1-2 (563-K-004)	北設楽郡豊根村下黒川字胡桃嶋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H19.11.20	
胡桃嶋沢 (563-D-008)	北設楽郡豊根村下黒川字胡桃嶋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H19.11.20	
小屋ノ沢-1 (563-D-009)	北設楽郡豊根村下黒川字小屋ノ沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H19.11.20	
小屋ノ沢-2 (563-D-010)	北設楽郡豊根村下黒川字小屋ノ沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H19.11.20	
間黒川第6支川 (563-D-011)	北設楽郡豊根村下黒川字大ヶ平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H19.11.20	
間黒川第7支川-1 (563-D-012)	北設楽郡豊根村下黒川字奥	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H19.11.20	
間黒川第7支川-2 (563-D-013)	北設楽郡豊根村下黒川字奥	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H19.11.20	
石原-1 (563-K-005)	北設楽郡豊根村三沢字石原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	
石原-2 (563-K-006)	北設楽郡豊根村三沢字石原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	
石原-3 (563-K-007)	北設楽郡豊根村三沢字山下	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	
池ノ嶋-1 (563-K-008)	北設楽郡豊根村三沢字池ノ嶋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	
池ノ嶋-2-1 (563-K-009)	北設楽郡豊根村三沢字森下	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
池ノ嶋-2-2 (563-K-010)	北設楽郡豊根村三沢字森下	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	
池ノ嶋-2-3 (563-K-011)	北設楽郡豊根村三沢字森下	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	
古真立川第6支川 (563-D-014)	北設楽郡豊根村三沢字山下	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	
古真立川第7支川 (563-D-015)	北設楽郡豊根村三沢字山下	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	
古真立川第9支川 (563-D-016)	北設楽郡豊根村三沢字森下	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	
石原沢 (563-D-017)	北設楽郡豊根村三沢字石原	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	
森下沢 (563-D-018)	北設楽郡豊根村三沢字池ノ嶋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H21.1.30	
大管-1 (563-K-012)	北設楽郡豊根村三沢字大管	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
大管-2 (563-K-013)	北設楽郡豊根村三沢字大管	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
大管-3 (563-K-014)	北設楽郡豊根村三沢字大管	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
大管-4-2 (563-K-015)	北設楽郡豊根村三沢字大管	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
大管-4-1 (563-K-016)	北設楽郡豊根村三沢字大管	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
六斗畑-1 (563-K-017)	北設楽郡豊根村三沢字六斗畑	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
六斗畑-2 (563-K-018)	北設楽郡豊根村三沢字六斗畑	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
六斗畑-3 (563-K-019)	北設楽郡豊根村三沢字六斗畑	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
六斗畑-4 (563-K-020)	北設楽郡豊根村三沢字六斗畑	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
六斗畑-5 (563-K-021)	北設楽郡豊根村三沢字六斗畑	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
上舟ノ沢-1-1 (563-K-022)	北設楽郡豊根村三沢字上舟ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
上舟ノ沢-1-2 (563-K-023)	北設楽郡豊根村三沢字上舟ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
上舟ノ沢-2-1 (563-K-024)	北設楽郡豊根村三沢字下舟ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
上舟ノ沢-2-2 (563-K-025)	北設楽郡豊根村三沢字下舟ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
上舟ノ沢-2 (563-K-026)	北設楽郡豊根村三沢字下舟ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
下舟ノ沢-1-1 (563-K-027)	北設楽郡豊根村三沢字下舟ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
下舟ノ沢-1-2 (563-K-028)	北設楽郡豊根村三沢字下舟ノ沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
大菅二の沢 (563-D-019)	北設楽郡豊根村三沢字大菅	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
大菅沢 (563-D-020)	北設楽郡豊根村三沢字大菅	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
大菅洞 (563-D-021)	北設楽郡豊根村三沢字大菅	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
六斗畑沢 (563-D-022)	北設楽郡豊根村三沢字六斗畑	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
瀬戸嶋沢 (563-D-023)	北設楽郡豊根村三沢字六斗畑	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
上舟の沢 (563-D-024)	北設楽郡豊根村三沢字上舟ノ沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
下舟ノ沢 (563-D-025)	北設楽郡豊根村三沢字下舟ノ沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H22.3.19	
老平-1 (563-K-029)	北設楽郡豊根村上黒川字老平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
長野田-1-1 (563-K-030)	北設楽郡豊根村上黒川字長野田	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
長野田-1-2 (563-K-031)	北設楽郡豊根村上黒川字長野田	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
市原 (563-K-032)	北設楽郡豊根村富山字市原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
大谷 (563-K-033)	北設楽郡豊根村富山字大谷	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
中野甲-1 (563-K-034)	北設楽郡豊根村富山字大谷	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
中野甲-2 (563-K-035)	北設楽郡豊根村富山字中野甲	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
中野甲-3 (563-K-036)	北設楽郡豊根村富山字中野甲	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
中野甲-4 (563-K-037)	北設楽郡豊根村富山字中野甲	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
中野甲-5 (563-K-038)	北設楽郡豊根村富山字大谷下	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
中野甲-6 (563-K-039)	北設楽郡豊根村富山字中野甲	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
下栃 (563-K-040)	北設楽郡豊根村富山字下栃	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
大沢第1支川 (563-D-026)	北設楽郡豊根村富山字大澤	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
大沢 (563-D-027)	北設楽郡豊根村富山字大澤	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
飛蛇沢 (563-D-028)	北設楽郡豊根村富山字大谷	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
瀬戸津沢 (563-D-029)	北設楽郡豊根村富山字中野甲	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H23.2.25	
長沢-1 (563-K-041)	北設楽郡豊根村上黒川字長沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
中村 (563-K-042)	北設楽郡豊根村上黒川字中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
森登-1A (563-K-043)	北設楽郡豊根村上黒川字森登	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
森登-1B (563-K-044)	北設楽郡豊根村上黒川字森登	急傾斜地の崩壊	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
森登-1C (563-K-045)	北設楽郡豊根村上黒川字老平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
老平-2 (563-K-046)	北設楽郡豊根村上黒川字老平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
東金越-1 (563-K-047)	北設楽郡豊根村上黒川字東金越	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
川合-1 (563-K-048)	北設楽郡豊根村上黒川字川合	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
川合-2 (563-K-049)	北設楽郡豊根村上黒川字川合	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
西金越-1 (563-K-050)	北設楽郡豊根村上黒川字西金越	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
西金越B (563-K-051)	北設楽郡豊根村上黒川字西金越	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
西金越A (563-K-052)	北設楽郡豊根村上黒川字西金越	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
東牧 (563-K-053)	北設楽郡豊根村下黒川字東牧	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
東牧-1 (563-K-054)	北設楽郡豊根村下黒川字東牧	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
東牧-2-A (563-K-055)	北設楽郡豊根村下黒川字北ノ谷	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
東牧-2-B (563-K-056)	北設楽郡豊根村下黒川字北ノ谷	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
東牧-2-C (563-K-057)	北設楽郡豊根村下黒川字北ノ谷	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
西牧-1 (563-K-058)	北設楽郡豊根村下黒川字東牧	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
松の下-1 (563-K-059)	北設楽郡豊根村下黒川字松ノ平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
上平-1 (563-K-060)	北設楽郡豊根村下黒川字追分	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
上手-1 (563-K-061)	北設楽郡豊根村三沢字上手	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
上手 (563-K-062)	北設楽郡豊根村三沢字上手	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
浅草-1 (563-K-063)	北設楽郡豊根村下黒川字浅草	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
浅草-2-A (563-K-064)	北設楽郡豊根村下黒川字乳母ヶ嶋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
浅草-2-B (563-K-065)	北設楽郡豊根村下黒川字乳母ヶ嶋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
猪見谷下-1-A (563-K-066)	北設楽郡豊根村下黒川字猪見谷下	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
猪見谷下-1-B (563-K-067)	北設楽郡豊根村下黒川字猪見谷下	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
大立 (563-K-068)	北設楽郡豊根村古真立字大立	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
浜井場-A (563-K-069)	北設楽郡豊根村古真立字浜井場	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
浜井場-B (563-K-070)	北設楽郡豊根村古真立字浜井場	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
浜井場-C (563-K-071)	北設楽郡豊根村古真立字浜井場	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
登立-1 (563-K-072)	北設楽郡豊根村古真立字登立	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
樽沢 (563-D-030)	北設楽郡豊根村上黒川字大樽	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
長沢 (563-D-031)	北設楽郡豊根村上黒川字長沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
西金越沢 (563-D-032)	北設楽郡豊根村上黒川字西金越	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
坂宇場川第17支川 (563-D-033)	北設楽郡豊根村上黒川字西金越	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
小田川第6支川 (563-D-034)	北設楽郡豊根村下黒川字西牧	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
松の下沢 (563-D-035)	北設楽郡豊根村下黒川字松ノ平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
樽下沢-A (563-D-036)	北設楽郡豊根村下黒川字西牧	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
樽下沢-B (563-D-037)	北設楽郡豊根村下黒川字本洞	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
東牧沢-A (563-D-038)	北設楽郡豊根村下黒川字東牧	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
東牧沢-B (563-D-039)	北設楽郡豊根村下黒川字東牧	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
東牧沢-C (563-D-040)	北設楽郡豊根村下黒川字北ノ谷	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
東牧沢-D (563-D-041)	北設楽郡豊根村下黒川字北ノ谷	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
乳母島沢 (563-D-042)	北設楽郡豊根村三沢字乳母ヶ嶋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
浅草沢 (563-D-043)	北設楽郡豊根村下黒川字浅草	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
牧野川 (563-D-044)	北設楽郡豊根村下黒川字猪見谷下	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
乳母鳥洞 (563-D-045)	北設楽郡豊根村三沢字上平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
乳母鳥沢 (563-D-046)	北設楽郡豊根村三沢字上平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
浅草洞 (563-D-047)	北設楽郡豊根村下黒川字乳母ヶ嶋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
小田川第2支川 (563-D-048)	北設楽郡豊根村下黒川字松ノ平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
松の下沢二の沢 (563-D-049)	北設楽郡豊根村下黒川字松ノ平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
上平洞 (563-D-050)	北設楽郡豊根村下黒川字乳母ヶ嶋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
社坂沢 (563-D-051)	北設楽郡豊根村古真立字間袋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
瀬沢 (563-D-052)	北設楽郡豊根村古真立字瀬沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H24.3.23	
宮ノ嶋-1A (563-K-073)	北設楽郡豊根村坂宇場字上地	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
宮ノ嶋-1B (563-K-074)	北設楽郡豊根村坂宇場字上地	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
上地-1 (563-K-075)	北設楽郡豊根村坂宇場字上地	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
宮嶋A (563-K-076)	北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
宮嶋B (563-K-077)	北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
宮嶋C (563-K-078)	北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
宮嶋D (563-K-079)	北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
宮嶋E (563-K-080)	北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
高橋A (563-K-081)	北設楽郡豊根村坂宇場字高橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
高橋B (563-K-082)	北設楽郡豊根村坂宇場字高橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
高橋C (563-K-083)	北設楽郡豊根村坂宇場字高橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
高橋D (563-K-084)	北設楽郡豊根村坂宇場字高橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
高橋-1 (563-K-085)	北設楽郡豊根村坂宇場字高橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
日余沢-1 (563-K-086)	北設楽郡豊根村坂宇場字日余沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
須栢 (563-K-087)	北設楽郡豊根村坂宇場字須栢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
芋久保-1A (563-K-088)	北設楽郡豊根村坂宇場字日余沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
芋久保-1B (563-K-089)	北設楽郡豊根村坂宇場字芋久保	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
芋久保-2 (563-K-090)	北設楽郡豊根村坂宇場字芋久保	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
上手-1 (563-K-091)	北設楽郡豊根村三沢字上平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
上手-2 (563-K-092)	北設楽郡豊根村三沢字上平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
浅草 (563-K-093)	北設楽郡豊根村下黒川字浅草	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
下地 (563-K-094)	北設楽郡豊根村古真立字下地	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
曾良 (563-K-095)	北設楽郡豊根村坂宇場字曾良	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
二継橋 (563-K-096)	北設楽郡豊根村坂宇場字二継橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
宝地川 (563-D-053)	北設楽郡豊根村坂宇場字上地	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
宮地沢 (563-D-054)	北設楽郡豊根村坂宇場字向	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
猪里洞 (563-D-055)	北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
坂宇場川第18支川 (563-D-056)	北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
須栢沢-1 (563-D-057)	北設楽郡豊根村坂宇場字須栢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
クソセ沢 (563-D-058)	北設楽郡豊根村坂宇場字高橋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
坂宇場川第13支川 (563-D-059)	北設楽郡豊根村坂宇場字高橋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
須栢沢-2 (563-D-060)	北設楽郡豊根村坂宇場字日余沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
芋久保沢 (563-D-061)	北設楽郡豊根村坂宇場字芋久保	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
二継橋沢 (563-D-062)	北設楽郡豊根村坂宇場字芋久保	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
日余沢沢A (563-D-063)	北設楽郡豊根村坂宇場字曾良	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
日余沢沢B (563-D-064)	北設楽郡豊根村坂宇場字曾良	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
日余沢沢C (563-D-065)	北設楽郡豊根村坂宇場字 芋久保	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
追分 (563-D-066)	北設楽郡豊根村下黒川字 追分	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
瀬沢 (563-D-067)	北設楽郡豊根村古真立字 瀬沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
宝 (563-J-001)	北設楽郡豊根村三沢字宝	地すべり	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H25.5.7	
中村-2 (563-K-097)	北設楽郡豊根村坂宇場字 上中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
上中村-2 (563-K-098)	北設楽郡豊根村坂宇場字 上中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
中村-1 (563-K-099)	北設楽郡豊根村坂宇場字 上中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
下中村 (563-K-100)	北設楽郡豊根村坂宇場字 横平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
上中村-1B (563-K-101)	北設楽郡豊根村坂宇場字 下中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
上中村-1A (563-K-102)	北設楽郡豊根村坂宇場字 下中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
上中村-1C (563-K-103)	北設楽郡豊根村坂宇場字 下中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
下中村(Ⅱ)D (563-K-104)	北設楽郡豊根村坂宇場字 下中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
下中村(Ⅱ)C (563-K-105)	北設楽郡豊根村坂宇場字 下中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
下中村(Ⅱ)A (563-K-106)	北設楽郡豊根村坂宇場字 下中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
下中村(Ⅱ)B (563-K-107)	北設楽郡豊根村坂宇場字 下中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
下中村-1B (563-K-108)	北設楽郡豊根村坂宇場字 御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
下中村-1A (563-K-109)	北設楽郡豊根村坂宇場字 御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
御所平-4 (563-K-110)	北設楽郡豊根村坂宇場字 御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
御所平-5 (563-K-111)	北設楽郡豊根村坂宇場字 御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
御所平-6 (563-K-112)	北設楽郡豊根村坂宇場字 御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
御所平-7 (563-K-113)	北設楽郡豊根村坂宇場字 高橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
御所平-3B (563-K-114)	北設楽郡豊根村坂宇場字 御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
御所平-3A (563-K-115)	北設楽郡豊根村坂宇場字 御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
御所平-9 (563-K-116)	北設楽郡豊根村坂宇場字御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
御所平-10 (563-K-117)	北設楽郡豊根村坂宇場字御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
御所平-11 (563-K-118)	北設楽郡豊根村坂宇場字御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
広野-1 (563-K-119)	北設楽郡豊根村坂宇場字広野	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
平松沢 (563-D-068)	北設楽郡豊根村坂宇場字上中村	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
中村洞 (563-D-069)	北設楽郡豊根村坂宇場字上中村	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
中村沢 (563-D-070)	北設楽郡豊根村坂宇場字上中村	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
向山沢 (563-D-071)	北設楽郡豊根村坂宇場字向山	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
タルノ沢 (563-D-072)	北設楽郡豊根村坂宇場字下中村	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
坂宇場川第16支川 (563-D-073)	北設楽郡豊根村坂宇場字下中村	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
赤芝川 (563-D-074)	北設楽郡豊根村坂宇場字下中村	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
水沢川 (563-D-075)	北設楽郡豊根村坂宇場字御所平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
御所平洞 (563-D-076)	北設楽郡豊根村坂宇場字御所平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
高橋沢 (563-D-077)	北設楽郡豊根村坂宇場字御所平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H26.6.27	
溝畑 (563-K-120)	豊根村下黒川字溝畑	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
溝畑-2 (563-K-121)	豊根村下黒川字溝畑	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
中野-1 (563-K-122)	豊根村下黒川字中野	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
中野-2 (563-K-123)	豊根村下黒川字中野	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
川場-1 (563-K-124)	豊根村下黒川字川場	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
川場-2 (563-K-125)	豊根村下黒川字渡合	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
神田 (563-K-126)	豊根村下黒川字神田	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
宝地-1 (563-K-127)	豊根村下黒川字ソンド	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
ソンド-1 (563-K-128)	豊根村下黒川字ソンド	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
宝地-2 (563-K-129)	豊根村下黒川字宝地	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
宝地-3 (563-K-130)	豊根村下黒川字宝地	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
木曾沢 (563-D-078)	豊根村下黒川字溝畑	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
間黒川第4支川 (563-D-079)	豊根村下黒川字溝畑	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
間黒川第3支川 (563-D-080)	豊根村下黒川字溝畑	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
間黒川第2支川 (563-D-081)	豊根村下黒川字中野	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
川場沢 (563-D-082)	豊根村下黒川字中野	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
山中沢二の沢 (563-D-083)	豊根村下黒川字渡合	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
山中沢 (563-D-084)	豊根村下黒川字山中沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
溝畑沢 (563-D-085)	豊根村下黒川字神田	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
宝地川-1 (563-D-086)	豊根村下黒川字ソンド	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
ワンド沢第1支川 (563-D-087)	豊根村下黒川字宝地	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
宝池洞 (563-D-088)	豊根村下黒川字宝地	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H27.3.20	
久原B (563-K-131)	北設楽郡豊根村富山字熊打	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
久原A (563-K-132)	北設楽郡豊根村富山字久原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
瀬戸-1A (563-K-133)	北設楽郡豊根村富山字久原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
瀬戸-1B (563-K-134)	北設楽郡豊根村富山字久原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
瀬戸-1C (563-K-135)	北設楽郡豊根村富山字久原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
瀬戸-1D (563-K-136)	北設楽郡豊根村富山字久原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
瀬戸-3 (563-K-137)	北設楽郡豊根村富山字瀬戸	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
瀬戸-4 (563-K-138)	北設楽郡豊根村富山字瀬戸	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
瀬戸-2A (563-K-139)	北設楽郡豊根村富山字瀬戸	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
瀬戸-2B (563-K-140)	北設楽郡豊根村富山字瀬戸	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
瀬戸-2C (563-K-141)	北設楽郡豊根村富山字瀬戸	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
漆島-1A (563-K-142)	北設楽郡豊根村富山字漆島	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
漆島-1B (563-K-143)	北設楽郡豊根村富山字漆島	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
漆島-1C (563-K-144)	北設楽郡豊根村富山字漆島	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
漆島-1D (563-K-145)	北設楽郡豊根村富山字漆島	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
廣川原-2 (563-K-146)	北設楽郡豊根村富山字廣川原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
廣川原-1 (563-K-147)	北設楽郡豊根村富山字向山	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
久原川 (563-D-089)	北設楽郡豊根村富山字久原	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
漆島川第3支川 (563-D-090)	北設楽郡豊根村富山字久原	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
戸ツ久保沢 (563-D-091)	北設楽郡豊根村富山字久原	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
戸津原沢 (563-D-092)	北設楽郡豊根村富山字瀬戸	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
中沢 (563-D-093)	北設楽郡豊根村富山字瀬戸	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
瀬戸沢 (563-D-094)	北設楽郡豊根村富山字瀬戸	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
富山押出沢 (563-D-095)	北設楽郡豊根村富山字向山	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H28.3.25	
上津川-3 (563-K-148)	北設楽郡豊根村上黒川字上津川	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
伍見平-2A (563-K-149)	北設楽郡豊根村上黒川字伍見平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
伍見平-2B (563-K-150)	北設楽郡豊根村上黒川字伍見平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
伍見平-1 (563-K-151)	北設楽郡豊根村上黒川字伍見平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
花黄-1 (563-K-152)	北設楽郡豊根村上黒川字花黄	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
上-1 (563-K-153)	北設楽郡豊根村上黒川字上	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
杉橋-1A (563-K-154)	北設楽郡豊根村上黒川字杉橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
杉橋-1B (563-K-155)	北設楽郡豊根村上黒川字杉橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
下-1 (563-K-156)	北設楽郡豊根村上黒川字下	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
萬治-2A (563-K-157)	北設楽郡豊根村上黒川字萬治	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
萬治-2B (563-K-158)	北設楽郡豊根村上黒川字萬治	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
萬治-1 (563-K-159)	北設楽郡豊根村上黒川字萬治	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
登長-1A (563-K-160)	北設楽郡豊根村上黒川字登長	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
登長-1B (563-K-161)	北設楽郡豊根村上黒川字登長	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
登長-1C (563-K-162)	北設楽郡豊根村上黒川字登長	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
登長-2A (563-K-163)	北設楽郡豊根村上黒川字登長	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
登長-2B (563-K-164)	北設楽郡豊根村上黒川字登長	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
倉平-1 (563-K-165)	北設楽郡豊根村上黒川字倉平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
上津川 (563-K-166)	北設楽郡豊根村上黒川字上津川	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
上津川-1 (563-K-167)	北設楽郡豊根村上黒川字上津川	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
下津川-1A (563-K-168)	北設楽郡豊根村上黒川字下津川	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
下津川-1B (563-K-169)	北設楽郡豊根村上黒川字下津川	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
上津川-2 (563-K-170)	北設楽郡豊根村上黒川字上津川	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
カキノタモ (563-K-171)	北設楽郡豊根村上黒川字柿ノタモ	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
上ノ平-1 (563-K-172)	北設楽郡豊根村下黒川字上ノ平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
上ノ平-2 (563-K-173)	北設楽郡豊根村下黒川字上ノ平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
中西-1A (563-K-174)	北設楽郡豊根村下黒川字中西	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
中西-1B (563-K-175)	北設楽郡豊根村下黒川字中西	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
寺平A (563-K-176)	北設楽郡豊根村下黒川字寺平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
寺平B (563-K-177)	北設楽郡豊根村下黒川字寺平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
下中-1 (563-K-178)	北設楽郡豊根村下黒川字下中	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
下中A (563-K-179)	北設楽郡豊根村下黒川字下中	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
下中B (563-K-180)	北設楽郡豊根村下黒川字下中	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
宮ノ元 (563-K-181)	北設楽郡豊根村下黒川字宮ノ元	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
宮ノ元-1 (563-K-182)	北設楽郡豊根村下黒川字宮ノ元	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
下々-1 (563-K-183)	北設楽郡豊根村下黒川字下々	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
小田-1 (563-K-184)	北設楽郡豊根村下黒川字小田	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
小田A (563-K-185)	北設楽郡豊根村下黒川字小田	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
小田B (563-K-186)	北設楽郡豊根村下黒川字小田	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
川上-1 (563-K-187)	北設楽郡豊根村富山字川上	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
伍見平沢 (563-D-096)	北設楽郡豊根村上黒川字伍見平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
杉橋沢 (563-D-097)	北設楽郡豊根村上黒川字伍見平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
上黒川杉橋下沢 (563-D-098)	北設楽郡豊根村上黒川字杉橋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
萬治沢A (563-D-099)	北設楽郡豊根村上黒川字萬治	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
萬治沢B (563-D-100)	北設楽郡豊根村上黒川字萬治	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
上黒川下沢 (563-D-101)	北設楽郡豊根村上黒川字下	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
寺平沢 (563-D-102)	北設楽郡豊根村下黒川字寺平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
寺下沢 (563-D-103)	北設楽郡豊根村下黒川字寺平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
大入川第20支川 (563-D-104)	北設楽郡豊根村下黒川字下中	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
小田川第1支川 (563-D-105)	北設楽郡豊根村下黒川字小田	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
大入川第39支川 (563-D-106)	北設楽郡豊根村下黒川字上ノ平	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
大入川第40支川 (563-D-107)	北設楽郡豊根村下黒川字中西	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
下黒川押出沢 (563-D-108)	北設楽郡豊根村下黒川字宮ノ元	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
宮の元沢 (563-D-109)	北設楽郡豊根村下黒川字小田	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
下々洞 (563-D-110)	北設楽郡豊根村下黒川字下々	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
井戸川 (563-D-111)	北設楽郡豊根村富山字湯野島	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H29.3.28	
御所平—2A (563-K-188)	北設楽郡豊根村坂宇場字御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
御所平—2B (563-K-189)	北設楽郡豊根村坂宇場字御所平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
下中村—2A (563-K-190)	北設楽郡豊根村坂宇場字下中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
下中村—2B (563-K-191)	北設楽郡豊根村坂宇場字下中村	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
萩太郎—1 (563-K-192)	北設楽郡豊根村坂宇場字萩太郎	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
猪古里—1 (563-K-193)	北設楽郡豊根村坂宇場字猪古里	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
猪古里A (563-K-194)	北設楽郡豊根村坂宇場字猪古里	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
猪古里B (563-K-195)	北設楽郡豊根村坂宇場字猪古里	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
猪古里C (563-K-196)	北設楽郡豊根村坂宇場字猪古里	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
猪古里D (563-K-197)	北設楽郡豊根村坂宇場字猪古里	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
猪古里E (563-K-198)	北設楽郡豊根村坂宇場字猪古里	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
真出-1A (563-K-199)	北設楽郡豊根村坂宇場字真出	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
真出-1B (563-K-200)	北設楽郡豊根村坂宇場字真出	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
真出-1C (563-K-201)	北設楽郡豊根村坂宇場字真出	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
真出-1D (563-K-202)	北設楽郡豊根村坂宇場字真出	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
真出-2A (563-K-203)	北設楽郡豊根村坂宇場字真出	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
真出-2B (563-K-204)	北設楽郡豊根村坂宇場字真出	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
小川入-1A (563-K-205)	北設楽郡豊根村三沢字小川入	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
小川入-1B (563-K-206)	北設楽郡豊根村三沢字小川入	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
宝-1A (563-K-207)	北設楽郡豊根村三沢字宝	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
宝-1B (563-K-208)	北設楽郡豊根村三沢字宝	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
松葉-1A (563-K-209)	北設楽郡豊根村三沢字松葉	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
松葉-1B (563-K-210)	北設楽郡豊根村三沢字松葉	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
松葉-1C (563-K-211)	北設楽郡豊根村三沢字松葉	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
宝A (563-K-212)	北設楽郡豊根村三沢字宝	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
宝B (563-K-213)	北設楽郡豊根村三沢字宝	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
矢木沢-1A (563-K-214)	北設楽郡豊根村三沢字矢木沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
矢木沢-1B (563-K-215)	北設楽郡豊根村三沢字矢木沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
矢木沢-1C (563-K-216)	北設楽郡豊根村三沢字矢木沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
矢木沢—2A (563-K-217)	北設楽郡豊根村三沢字矢木沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
矢木沢—2B (563-K-218)	北設楽郡豊根村三沢字矢木沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
横手—1A (563-K-219)	北設楽郡豊根村三沢字横手	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
横手—1B (563-K-220)	北設楽郡豊根村三沢字横手	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
横手—2A (563-K-221)	北設楽郡豊根村三沢字横手	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
横手—2B (563-K-222)	北設楽郡豊根村三沢字横手	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
横手—2C (563-K-223)	北設楽郡豊根村三沢字横手	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
久保貝津—1A (563-K-224)	北設楽郡豊根村三沢字久保貝津	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
久保貝津—1B (563-K-225)	北設楽郡豊根村三沢字久保貝津	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
宮下—1 (563-K-226)	北設楽郡豊根村三沢字宮下	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
宮下 (563-K-227)	北設楽郡豊根村三沢字久保貝津	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
水口—1 (563-K-228)	北設楽郡豊根村三沢字水口	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
坂尻—1 (563-K-229)	北設楽郡豊根村三沢字坂尻	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
坂尻—2 (563-K-230)	北設楽郡豊根村三沢字坂尻	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
宝沢—1 (563-K-231)	北設楽郡豊根村三沢字宝沢	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
二継橋—2A (563-K-232)	北設楽郡豊根村坂宇場字二継橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
二継橋—2B (563-K-233)	北設楽郡豊根村坂宇場字二継橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
二継橋—2C (563-K-234)	北設楽郡豊根村坂宇場字二継橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
二継橋—3 (563-K-235)	北設楽郡豊根村坂宇場字二継橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
二継橋A (563-K-236)	北設楽郡豊根村坂宇場字二継橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
二継橋B (563-K-237)	北設楽郡豊根村坂宇場字二継橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
二継橋C (563-K-238)	北設楽郡豊根村坂宇場字二継橋	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
西垣外 (563-K-239)	北設楽郡豊根村坂宇場字西垣外	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
中野 (563-K-240)	北設楽郡豊根村坂宇場字中野	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
岳地土A (563-K-241)	北設楽郡豊根村坂宇場字岳地土	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
岳地土B (563-K-242)	北設楽郡豊根村坂宇場字岳地土	急傾斜地の崩壊	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
岳地土C (563-K-243)	北設楽郡豊根村坂宇場字岳地土	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
貝込-1A (563-K-244)	北設楽郡豊根村上黒川字貝込	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
貝込-1B (563-K-245)	北設楽郡豊根村上黒川字貝込	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
貝込-2 (563-K-246)	北設楽郡豊根村上黒川字貝込	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
間当-1A (563-K-247)	北設楽郡豊根村上黒川字間当	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
間当-1B (563-K-248)	北設楽郡豊根村上黒川字間当	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
間当-1C (563-K-249)	北設楽郡豊根村上黒川字間当	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
間当-1D (563-K-250)	北設楽郡豊根村上黒川字間当	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
東宇連A (563-K-251)	北設楽郡豊根村上黒川字東宇連	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
東宇連B (563-K-252)	北設楽郡豊根村上黒川字東宇連	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
関口-2A (563-K-253)	北設楽郡豊根村三沢字関口	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
関口-2B (563-K-254)	北設楽郡豊根村三沢字関口	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
関口-2C (563-K-255)	北設楽郡豊根村三沢字関口	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
関口-2D (563-K-256)	北設楽郡豊根村三沢字関口	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
関口—2E (563-K-257)	北設楽郡豊根村三沢字関口	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
関口—2F (563-K-258)	北設楽郡豊根村三沢字関口	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
関口—2G (563-K-259)	北設楽郡豊根村三沢字関口	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
関口—1A (563-K-260)	北設楽郡豊根村三沢字関口	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
関口—1B (563-K-261)	北設楽郡豊根村三沢字関口	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
ハムユバ—1A (563-K-262)	北設楽郡豊根村三沢字ハムユバ	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
ハムユバ—1B (563-K-263)	北設楽郡豊根村三沢字ハムユバ	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
ハムユバ—1C (563-K-264)	北設楽郡豊根村三沢字ハムユバ	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
山内A (563-K-265)	北設楽郡豊根村三沢字山内	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
山内B (563-K-266)	北設楽郡豊根村三沢字山内	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
山内C (563-K-267)	北設楽郡豊根村三沢字山内	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
山内D (563-K-268)	北設楽郡豊根村三沢字山内	急傾斜地の崩壊	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
山内E (563-K-269)	北設楽郡豊根村三沢字山内	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
門原—2A (563-K-270)	北設楽郡豊根村三沢字門原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
門原—2B (563-K-271)	北設楽郡豊根村三沢字門原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
門原—1 (563-K-272)	北設楽郡豊根村三沢字門原	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
下地—1A (563-K-273)	北設楽郡豊根村三沢字下地	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
下地—1B (563-K-274)	北設楽郡豊根村三沢字下地	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
下地—1C (563-K-275)	北設楽郡豊根村三沢字下地	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
茶尾—1A (563-K-276)	北設楽郡豊根村三沢字茶尾	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
茶尾—1B (563-K-277)	北設楽郡豊根村三沢字茶尾	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
茶尾—1C (563-K-278)	北設楽郡豊根村三沢字茶尾	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
下黒川明金—1A (563-K-279)	北設楽郡豊根村三沢字明金	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
下黒川明金—1B (563-K-280)	北設楽郡豊根村三沢字明金	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
中平—1 (563-K-281)	北設楽郡豊根村上黒川字中平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
塩瀬—1 (563-K-282)	北設楽郡豊根村上黒川字塩瀬	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
塩瀬 (563-K-283)	北設楽郡豊根村上黒川字塩瀬	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
塩瀬—2A (563-K-284)	北設楽郡豊根村上黒川字塩瀬	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
塩瀬—2B (563-K-285)	北設楽郡豊根村上黒川字塩瀬	急傾斜地の崩壊	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
塩瀬—2C (563-K-286)	北設楽郡豊根村上黒川字塩瀬	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
塩瀬—2D (563-K-287)	北設楽郡豊根村上黒川字塩瀬	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
塩瀬—2E (563-K-288)	北設楽郡豊根村上黒川字塩瀬	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
柿平—1 (563-K-289)	北設楽郡豊根村上黒川字柿平	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
押出—1A (563-K-290)	北設楽郡豊根村下黒川字押出	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
押出—1B (563-K-291)	北設楽郡豊根村下黒川字押出	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
根ノ上—1A (563-K-292)	北設楽郡豊根村古真立字根ノ上	急傾斜地の崩壊	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
根ノ上—1B (563-K-293)	北設楽郡豊根村古真立字根ノ上	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
古真立A (563-K-294)	北設楽郡豊根村古真立字松葉	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
古真立B (563-K-295)	北設楽郡豊根村古真立字松葉	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
古真立C (563-K-296)	北設楽郡豊根村古真立字松葉	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
新井—1A (563-K-297)	北設楽郡豊根村下黒川字新井	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
新井—1B (563-K-298)	北設楽郡豊根村下黒川字新井	急傾斜地の崩壊	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
猪古里洞A (563-D-112)	北設楽郡豊根村坂宇場字猪古里	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
猪古里洞B (563-D-113)	北設楽郡豊根村坂宇場字猪古里	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
猪古里沢 (563-D-114)	北設楽郡豊根村坂宇場字猪古里	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
猪古里二の沢 (563-D-115)	北設楽郡豊根村坂宇場字猪古里	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
真出洞B (563-D-116)	北設楽郡豊根村坂宇場字嶺	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
真出洞A (563-D-117)	北設楽郡豊根村坂宇場字五六助	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
猪古里川第2支川 (563-D-118)	北設楽郡豊根村坂宇場字五六助	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
奥山川第1支川 (563-D-119)	北設楽郡豊根村三沢字小川入	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
奥山川第2支川 (563-D-120)	北設楽郡豊根村三沢字小川入	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
奥山川第3支川 (563-D-121)	北設楽郡豊根村三沢字小川入	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
宝沢 (563-D-122)	北設楽郡豊根村三沢字宝	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
矢木沢二の沢 (563-D-123)	北設楽郡豊根村三沢字矢木沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
矢木沢 (563-D-124)	北設楽郡豊根村三沢字矢木沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
矢木沢三の沢 (563-D-125)	北設楽郡豊根村三沢字矢木沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
粟世川第4支川 (563-D-126)	北設楽郡豊根村三沢字横手	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
粟世川第3支川 (563-D-127)	北設楽郡豊根村三沢字横手	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
粟世川第2支川 (563-D-128)	北設楽郡豊根村三沢字久保貝津	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
粟世沢 (563-D-129)	北設楽郡豊根村三沢字宮下	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
久保貝津沢 (563-D-130)	北設楽郡豊根村三沢字宮下	土石流	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
坂尻沢 (563-D-131)	北設楽郡豊根村三沢字宮下	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
間黒川第5支川 (563-D-132)	北設楽郡豊根村三沢字水口	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
間黒川第1支川 (563-D-133)	北設楽郡豊根村三沢字宝沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
二継橋洞 (563-D-134)	北設楽郡豊根村坂宇場字二継橋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
東宇連沢一の沢 (563-D-135)	北設楽郡豊根村上黒川字貝込	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
間当川 (563-D-136)	北設楽郡豊根村上黒川字間当	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
間当川沢 (563-D-137)	北設楽郡豊根村上黒川字間当	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
東宇連沢二の沢 (563-D-138)	北設楽郡豊根村上黒川字東宇連	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
三沢沢 (563-D-139)	北設楽郡豊根村三沢字大嶋	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
井戸沢 (563-D-140)	北設楽郡豊根村三沢字井戸沢	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
明金洞A (563-D-141)	北設楽郡豊根村三沢字明金	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
明金洞B (563-D-142)	北設楽郡豊根村三沢字明金	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
明金沢 (563-D-143)	北設楽郡豊根村三沢字浅金	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
坂宇場川第2支川 (563-D-144)	北設楽郡豊根村上黒川字中平	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
坂宇場川第1支川 (563-D-145)	北設楽郡豊根村上黒川字塩瀬	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
小田川第3支川 (563-D-146)	北設楽郡豊根村下黒川字押出	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
分地沢 (563-D-147)	北設楽郡豊根村古真立字友内	土石流	○	○	豊根村	新城設楽建設事務所	H30.3.9	
真出(猪古里) (563-J-002)	豊根村坂宇場字真出	地滑り	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	R2.3.27	
森登 (563-J-003)	豊根村上黒川字森登	地滑り	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	R2.3.27	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
金越 (563-J-004)	豊根村上黒川字西金越	地滑り	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	R2.3.27	
上地 (563-J-005)	豊根村坂宇場字上地	地滑り	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	R2.3.27	
大谷 (563-J-006)	豊根村富山字大谷	地滑り	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	R2.3.27	
下 (563-J-007)	豊根村上黒川字下	地滑り	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	R2.3.27	
嶺 (563-J-008)	豊根村坂宇場字嶺	地滑り	○	×	豊根村	新城設楽建設事務所	R2.3.27	
計453箇所								