

土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
一色山-1 (114-K-001)	名古屋市緑区大高町火上山	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
西姥神B (114-K-002)	名古屋市緑区大高町西姥神	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
西姥神A (114-K-003)	名古屋市緑区大高町東姥神	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
東姥神-1 (114-K-004)	名古屋市緑区大高町東姥神	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
城山-1 (114-K-005)	名古屋市緑区大高町本町	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
城山B (114-K-006)	名古屋市緑区大高町城山	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
城山A (114-K-007)	名古屋市緑区大高町田中	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
北横峯-1 (114-K-008)	名古屋市緑区大高町北横峯	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
西正光寺 (114-K-009)	名古屋市緑区大高町西正光寺	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
赤塚-1 (114-K-010)	名古屋市緑区大高町洞之腰	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
鷺津砦跡B (114-K-011)	名古屋市緑区大高町鷺津	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
鷺津砦跡A (114-K-012)	名古屋市緑区大高町鷺津	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
鷺津-1 (114-K-013)	名古屋市緑区大高町鷺津	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
小坂(Ⅱ)B (114-K-014)	名古屋市緑区大高町小坂	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
小坂(Ⅰ) (114-K-015)	名古屋市緑区大高町小坂	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張建設事務所	H21.1.30
小坂(Ⅱ)A (114-K-016)	名古屋市緑区大高町小坂	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
伊賀殿-2 (114-K-017)	名古屋市緑区大高町伊賀殿	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張建設事務所	H21.1.30
亀原-1 (114-K-018)	名古屋市緑区大高町亀原	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
丸根C (114-K-019)	名古屋市緑区大高町亀原	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
丸根B (114-K-020)	名古屋市緑区大高町亀原	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	所管する県建設事務所	告示日
西丸根-1 (114-K-021)	名古屋市緑区大高町西丸根	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張建設事務所	H21.1.30
丸根A (114-K-022)	名古屋市緑区大高町丸根	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張建設事務所	H21.1.30
西丸根A (114-K-023)	名古屋市緑区大高町西丸根	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
西丸根B (114-K-024)	名古屋市緑区大高町西丸根	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張建設事務所	H21.1.30
鷲津山-1 (114-K-025)	名古屋市緑区大高町鷲津山	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張建設事務所	H21.1.30
坊主山-2A (114-K-026)	名古屋市緑区大高町坊主山	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
坊主山-2B (114-K-027)	名古屋市緑区大高町坊主山	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
坊主山-2C (114-K-028)	名古屋市緑区大高町坊主山	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張建設事務所	H21.1.30
水ヶ池-1 (114-K-029)	名古屋市緑区大高町大根山	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張建設事務所	H21.1.30
計29箇所						