

## 海水の放射能測定結果

愛知県が、伊勢湾・三河湾等の沖合い5地点で実施した海水の放射能測定結果は、以下のとおりです。

### 1 調査地点

伊勢湾・三河湾等の公共用水域 5地点 (別紙のとおり)

### 2 測定方法

ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー

### 3 測定結果(海水)

(単位:ベクレル/リットル)

調査期間	調査地点名	調査結果		
		ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
平成24年3月1日(木) ~ 平成24年3月23日(金)	No.1 常滑市沖	不検出	不検出	不検出
	No.2 三河湾中央	不検出	不検出	不検出
	No.3 三河湾口	不検出	不検出	不検出
	No.4 伊勢湾口	不検出	不検出	不検出
	No.5 外海	不検出	不検出	不検出
平成24年2月10日(金) ~ 平成24年2月21日(火)	No.1 常滑市沖	不検出	不検出	不検出
	No.2 三河湾中央	不検出	不検出	不検出
	No.3 三河湾口	不検出	不検出	不検出
	No.4 伊勢湾口	不検出	不検出	不検出
	No.5 外海	不検出	不検出	不検出
平成24年1月10日(火) ~ 平成24年1月11日(水)	No.1 常滑市沖	不検出	不検出	不検出
	No.2 三河湾中央	不検出	不検出	不検出
	No.3 三河湾口	不検出	不検出	不検出
	No.4 伊勢湾口	不検出	不検出	不検出
	No.5 外海	不検出	不検出	不検出
平成23年12月2日(金) ~ 平成23年12月6日(火)	No.1 常滑市沖	不検出	不検出	不検出
	No.2 三河湾中央	不検出	不検出	不検出
	No.3 三河湾口	不検出	不検出	不検出
	No.4 伊勢湾口	不検出	不検出	不検出
	No.5 外海	不検出	不検出	不検出
平成23年11月4日(金) ~ 平成23年11月10日(木)	No.1 常滑市沖	不検出	不検出	不検出
	No.2 三河湾中央	不検出	不検出	不検出
	No.3 三河湾口	不検出	不検出	不検出
	No.4 伊勢湾口	不検出	不検出	不検出
	No.5 外海	不検出	不検出	不検出

調査期間	調査地点名	調査結果		
		ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
平成23年10月4日(火) ~ 平成23年10月6日(木)	No.1 常滑市沖	不検出	不検出	不検出
	No.2 三河湾中央	不検出	不検出	不検出
	No.3 三河湾口	不検出	不検出	不検出
	No.4 伊勢湾口	不検出	不検出	不検出
	No.5 外海	不検出	不検出	不検出
平成23年9月5日(月) ~ 平成23年9月8日(木)	No.1 常滑市沖	不検出	不検出	不検出
	No.2 三河湾中央	不検出	不検出	不検出
	No.3 三河湾口	不検出	不検出	不検出
	No.4 伊勢湾口	不検出	不検出	不検出
	No.5 外海	不検出	不検出	不検出
平成23年8月1日(月) ~ 平成23年8月11日(木)	No.1 常滑市沖	不検出	不検出	不検出
	No.2 三河湾中央	不検出	不検出	不検出
	No.3 三河湾口	不検出	不検出	不検出
	No.4 伊勢湾口	不検出	不検出	不検出
	No.5 外海	不検出	不検出	不検出
平成23年7月1日(金) ~ 平成23年7月13日(水)	No.1 常滑市沖	不検出	不検出	不検出
	No.2 三河湾中央	不検出	不検出	不検出
	No.3 三河湾口	不検出	不検出	不検出
	No.4 伊勢湾口	不検出	不検出	不検出
	No.5 外海	不検出	不検出	不検出
平成23年5月30日(月) ~ 平成23年6月8日(水)	No.1 常滑市沖	不検出	不検出	不検出
	No.2 三河湾中央	不検出	不検出	不検出
	No.3 三河湾口	不検出	不検出	不検出
	No.4 伊勢湾口	不検出	不検出	不検出
	No.5 外海	不検出	不検出	不検出

(注) 不検出：検出下限値1ベクレル/リットル以下

