

2022年3月22日(火)  
愛知県農林基盤局農地部農地整備課防災グループ  
担当 萩原、加藤  
内線 3738、3739  
ダイヤルイン 052-954-6440

## 工事現場における死亡事故について

愛知県西三河農林水産事務所発注の工事において、以下の死亡事故が発生しましたので、お知らせします。

工事名	たん水防除事業 <sup>※1</sup> <small>むろぼなんぶ</small> 室場南部地区 <small>うわや</small> 上屋建築工事 <sup>※2</sup>
工事場所	西尾市花蔵寺町 地内 <small>けぞうじちよう</small>
工事期間	2021年10月26日(火) から 2022年8月31日(水) まで
請負業者	株式会社 恒栄建設 <small>こうえい</small>
	西尾市吉良町富好新田蔵井戸24
工事内容	農業用排水機場の上屋建築工事

### [事故概要]

- 発生日時  
2022年3月17日(木) 午前9時15分頃
- 発生場所  
西尾市花蔵寺町 ごかんめひがし 五貫目東30-2
- 発生状況  
上屋を建築する足場を組み立てるため、午前8時30分頃から株式会社恒栄建設の一次下請け業者である有限会社鈴政工業(岡崎市)の作業員7名が高所で作業を開始した。  
作業員のうち1人が固定前の足場板の上で安全帯を装着せずに作業を行い、足場板ごと約5.5メートル下のコンクリート部に転落したもの。
- 被害内容  
すずまさ  
1次下請け業者 有限会社鈴政工業の作業員(63歳 男性)が負傷(意識あり、首3ヶ所骨折、額切傷)し、救急搬送後3月22日に死亡した。
- 事故の経緯  
3月17日(木) 09:15頃 事故発生。現場に居合わせた別の下請け業者が西尾市消防本部へ救急要請  
09:25頃 救急車が現地到着、途中ドクターヘリに乗換え安城更生病院へ搬送  
(意識あり、首3ヶ所骨折、額切傷)  
3月18日(金) 安城更生病院にて、頸椎後方固定術および骨接合(上腕)手術  
3月22日(火) 10:00頃 死亡確認

## 6 今後の対応及び再発防止

県において、引き続き事故の詳細について調査を行うとともに、請負業者に対し、安全作業の徹底を図るよう指導を行う。


### ※1 たん水防除事業

大雨による農地や農作物等の被害を未然に防止するため、排水ポンプを運転して、雨水を河川や海に強制的に排水する排水機場や排水路の整備をおこなう。

### ※2 上屋建築工事

農業用排水機場の排水ポンプや操作設備を格納する建物を建設する。

### 農業用排水機場のイメージ図



### 排水機場イメージ写真



## 現場位置図



国土地理院地図を加工して作成

出典：国土地理院ウェブサイト (<https://maps.gsi.go.jp>)