

2022年4月5日(火)  
愛知県農林基盤局農地部  
農地整備課生産基盤・団体営グループ  
担当 竹内、永井  
内線 3734、3735  
ダイヤルイン 052-954-6438

## 工事現場における死亡事故について

愛知県東三河農林水産事務所発注の工事において、以下の死亡事故が発生しましたので、お知らせします。

工事名	経営体育成基盤整備事業※ <sup>1</sup> <small>わじおおた</small> 和地太田地区 区画整理その7工事
工事場所	<small>わじちよう</small> 田原市和地町 地内
工事期間	2021年9月24日(金)から2022年6月30日(木)まで
請負業者	有限会社 小笠原組 田原市宇津江町内荒古23
工事内容	農地の区画整理工事

### [事故概要]

- 発生日時  
2022年4月5日(火) 午前9時15分頃
- 発生場所  
にしおおた 田原市和地町西太田97
- 発生状況  
資材置場に保管された資材(側溝)をバックホウで搭載型トラッククレーンへの積載作業中、バックホウの運転手(元請業者)が足下に落とした私物を拾う際にレバーを誤動作させ、バックホウのバケットが資材を吊る作業員に当たり、頭部を損傷した。
- 被害内容  
元請け業者 有限会社小笠原組の作業員(71歳 男性)が頭部を損傷し、死亡した。
- 事故の経緯  
4月5日(火)09:15頃 事故発生。直ちに田原市消防本部へ救急要請し、  
ドクターヘリで豊橋市民病院へ搬送  
11:30頃 死亡の報告受理  
13:45頃 田原警察署が記者発表


## 6 今後の対応及び再発防止

県において、引き続き事故の詳細について調査を行うとともに、請負業者に対し、安全作業の徹底を図るよう指導を行う。

### ※1 経営体育成基盤整備事業

農地等の区画整理、用排水路、農道等の農業生産基盤整備及び農村生活環境基盤整備を総合的に実施し、農業経営体の育成を図りながら、高生産性農業の推進と優良農地の適切な維持・保全を図る。

# 現場位置図



国土地理院地図を加工して作成  
出典：国土地理院ウェブサイト (<https://maps.gsi.go.jp>)