

## 土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 市町村別指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
南山-1 (226-K-001)	尾張旭市長坂町南山	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2006/8/1	
北(I)A (226-K-002)	尾張旭市平子町北	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
北(I)B (226-K-003)	尾張旭市平子町北	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
北(I)C (226-K-004)	尾張旭市平子町北	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
平子町北-2 (226-K-005)	尾張旭市平子町北	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
東-2 (226-K-007)	尾張旭市平子町東	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
東-3 (226-K-008)	尾張旭市平子町東	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
東-4 (226-K-009)	尾張旭市平子町東	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
長池上-2 (226-K-010)	尾張旭市平子町長池上	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
旭前町北-2A (226-K-011)	尾張旭市旭前町北	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
旭前町北-2B (226-K-012)	尾張旭市旭前町北	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
旭前町北-2C (226-K-013)	尾張旭市旭前町北	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
旭前町北-5 (226-K-014)	尾張旭市旭前町北	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
西新田-1 (226-K-015)	尾張旭市旭前町西新田	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
西新田-2 (226-K-016)	尾張旭市旭前町西新田	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
旭前町3丁目 (226-K-017)	尾張旭市旭前町3丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
向ヶ丘 (226-K-019)	尾張旭市城山町向ヶ丘	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
山の手-2 (226-K-020)	尾張旭市旭ヶ丘町山の手	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
海老蔓-1 (226-K-021)	尾張旭市大字新居字海老蔓	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
海老蔓-2 (226-K-022)	尾張旭市大字新居字海老蔓	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
庄南町2丁目-1 (226-K-023)	尾張旭市庄南町2丁目	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
緑ヶ丘 (226-K-024)	尾張旭市緑町緑ヶ丘	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
南山-2 (226-K-025)	尾張旭市長坂町南山	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
南山-3 (226-K-026)	尾張旭市長坂町南山	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
白山 (226-K-027)	尾張旭市南新町白山	急傾斜地の崩壊	○	×	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
間口-2 (226-K-028)	尾張旭市上の山町間口	急傾斜地の崩壊	○	○	尾張旭市	尾張建設事務所	2019/12/27	
計26箇所								