

## 土砂災害防止法 土砂災害警戒区域等 全指定箇所

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
仲島-2 (219-K-001)	小牧市大山仲島	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2007/6/22	
郷島-1 (219-K-002)	小牧市大山郷島	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2007/6/22	
郷島-2 (219-K-003)	小牧市大山郷島	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2007/6/22	
仲島-1 (219-K-004)	小牧市大山仲島	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2007/6/22	
苗田-1 (219-K-005)	小牧市大山苗田	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2007/6/22	
苗田(Ⅱ) (219-K-006)	小牧市大山苗田	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2007/6/22	
苗田-2 (219-K-007)	小牧市大山苗田	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2007/6/22	
苗田(Ⅰ) (219-K-008)	小牧市大山苗田	急傾斜地の崩壊	○	×	小牧市	尾張建設事務所	2007/6/22	
苗田-3 (219-K-010)	小牧市大山苗田	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2007/6/22	
東洞-1 (219-K-011)	小牧市大山東洞	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2007/6/22	
郷浦-3 (219-K-012)	小牧市本庄	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2009/3/17	
郷浦-1 (219-K-013)	小牧市本庄	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2009/3/17	
郷浦 (219-K-014)	小牧市本庄	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2009/3/17	
郷浦-2 (219-K-015)	小牧市大字本庄	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2010/11/26	
郷浦A (219-K-016)	小牧市大字本庄	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2010/11/26	
郷浦B (219-K-017)	小牧市大字本庄	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2010/11/26	
池之内西山-1 (219-K-018)	小牧市大字池之内	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2010/11/26	
赤坂-2 (219-K-019)	小牧市大字池之内	急傾斜地の崩壊	○	×	小牧市	尾張建設事務所	2010/11/26	
大稲葉 (219-K-020)	小牧市大字池之内	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2010/11/26	
赤坂-1A (219-K-021)	小牧市大字池之内	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2010/11/26	
赤坂-1B (219-K-022)	小牧市大字池之内	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2010/11/26	
蓮池-2 (219-K-023)	小牧市大字池之内	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2010/11/26	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
岩次沢 (219-D-001)	小牧市大字大山字岩次	土石流	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2013/3/22	
岩次洞 (219-D-002)	小牧市大字大山字郷島	土石流	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2013/3/22	
稚児川A (219-D-003)	小牧市大字大山字仲島	土石流	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2013/3/22	
稚児川B (219-D-004)	小牧市大字大山字仲島	土石流	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2013/3/22	
鼻谷川 (219-D-005)	小牧市大字大山字苗田	土石流	○	×	小牧市	尾張建設事務所	2013/3/22	
大山川第1支川 (219-D-006)	小牧市大字大山字苗田	土石流	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2013/3/22	
天王川 (219-D-007)	小牧市大字大山字東洞	土石流	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2013/3/22	
東洞川 (219-D-008)	小牧市大字大山字東洞	土石流	○	×	小牧市	尾張建設事務所	2013/3/22	
上六反田沢 (219-D-009)	小牧市大字大山字上六反田	土石流	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2013/3/22	
神尾前-1 (219-K-024)	小牧市野口神尾前	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
丸山-1A (219-K-025)	小牧市林丸山	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
丸山-1B (219-K-026)	小牧市林新池	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
大洞A (219-K-027)	小牧市大草大洞	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
大洞B (219-K-028)	小牧市大草大洞	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
堀の内町1丁目 (219-K-029)	小牧市堀の内一丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
山新田 (219-K-030)	小牧市久保一色山新田	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
堀の内1丁目(Ⅱ) (219-K-032)	小牧市堀の内一丁目	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
独山-1 (219-K-033)	小牧市岩崎獨山	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
長洞-1 (219-K-034)	小牧市大草大野	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
丸根-1 (219-K-035)	小牧市大草丸根	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
東山-1 (219-K-036)	小牧市上末東山	急傾斜地の崩壊	○	×	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
神尾前-2 (219-K-037)	小牧市野口神尾前	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
苗田-7 (219-K-038)	小牧市大山苗田	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	

名称	指定の区域	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	関係市町村	所管する県建設事務所	告示日	備考
林西山—1 (219-K-039)	小牧市林西山	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
新田—1 (219-K-040)	小牧市上末新田	急傾斜地の崩壊	○	×	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
神尾前沢 (219-D-010)	小牧市野口神尾前	土石流	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
野口7の沢 (219-D-011)	小牧市野口神尾前	土石流	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2018/3/30	
西上A(219-K-031-1A)	小牧市大字大草字西上	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2023/10/6	再指定
西上B(219-K-031-1B)	小牧市大字大草字西上	急傾斜地の崩壊	○	○	小牧市	尾張建設事務所	2023/10/6	再指定
計51箇所								